



MATERIAL SAFETY DATA SHEET

Product Name : ZYMUTEST™ PF4

Product Reference : RK006A

ENGLISH	2
FRANCAIS	10
ESPAÑOL	18
PORTUGUÊS.....	26
ITALIANO	34
DEUTSCH.....	42
РУССКИЙ	50

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

ENGLISH

SECTION 1: PRODUCT & COMPANY IDENTIFICATION

1.1 Product identifier

Name	Product number
ZYMUTEST™ PF4	RK006A

1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

For in vitro use only.

1.3 Details of the manufacturer and supplier of the safety data sheet

HYPHEN BioMed
 155 rue d'Eragny
 95000 Neuville sur Oise (France)
 Phone: 33.1.34.40.65.10
 Fax: 33.1.34.48.72.36
 E-mail address: info@hyphen-biomed.com

1.4 Emergency telephone number

Phone: 33.1.34.40.65.10 (during normal business hours only)

France

Phone: 33.1.45.42.59.59 (Poisons Information Service in France)

Other countries

Contact local authorities

SECTION 2: HAZARDS IDENTIFICATION




2.1 Classification of the substance or mixture

Classification information

Reagent	Hazard class / category	Hazard statements
COAT	-	-
SA	-	-
CI	-	-
CII	-	-
CAL	-	-
IC	-	-
CD	Skin sensitisation, Category 1	H317
TMB	-	-
SD	Skin sensitisation, Category 1	H317
WS	Skin sensitisation, Category 1	H317

2.2 Label elements

Reagent	Hazard pictograms	Signal Words	Hazard statements
COAT	-	-	-
SA	-	-	-
CI	-	-	-
CII	-	-	-
CAL	-	-	-
IC	-	-	-

Reagent	Hazard pictograms	Signal Words	Hazard statements
CD		Warning	H317 : May cause an allergic skin reaction.
TMB	-	-	-
SD		Warning	H317 : May cause an allergic skin reaction.
WS		Warning	H317 : May cause an allergic skin reaction.

Reagent	Precautionary statements
COAT	-
SA	-
CI	-
CII	-
CAL	-
IC	-
CD	<p>P261 : Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.</p> <p>P272 : Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace.</p> <p>P280 : Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.</p> <p>P302 + P352 : IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.</p> <p>P333 + P313 : If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention.</p> <p>P363 : Wash contaminated clothing before reuse.</p> <p>P501 : Dispose of contents/container in consultation with your regional waste disposer</p>
TMB	-
SD	<p>P261 : Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.</p> <p>P272 : Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace.</p> <p>P280 : Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.</p> <p>P302 + P352 : IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.</p> <p>P333 + P313 : If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention.</p> <p>P363 : Wash contaminated clothing before reuse.</p> <p>P501 : Dispose of contents/container in consultation with your regional waste disposer</p>
WS	<p>P261 : Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.</p> <p>P272 : Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace.</p> <p>P280 : Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.</p> <p>P302 + P352 : IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.</p> <p>P333 + P313 : If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention.</p> <p>P363 : Wash contaminated clothing before reuse.</p> <p>P501 : Dispose of contents/container in consultation with your regional waste disposer</p>

2.3 Other hazards

None

SECTION 3: COMPOSITION / INFORMATION ON INGREDIENTS
3.1 Substances

Not applicable the product is not a substance.

3.2 Mixtures
Hazardous ingredients

Reagent	Name of the constituents	CAS / EG / REACH	Classification of the substance according to 1272/2008 (CLP)	Concentration
COAT	-	-	-	-
SA	Sulphuric acid	7664-93-9 /.../ 01-2119458838-20	H314	<5%
CI	-	-	-	-
CII	-	-	-	-
CAL	-	-	-	-
IC	4-Aminobenzoic acid sodium salt	555-06-6	H315, H319, H335	<10%
CD	Mixture of 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-Methyl-2H - isothiazol-3-one (3:1)	55965-84-9	H301, H311, H331, H314, H317, H410	<0,06%
TMB	-	-	-	-
SD	Mixture of 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-Methyl-2H - isothiazol-3-one (3:1)	55965-84-9	H301, H311, H331, H314, H317, H410	<0,06%
WS	Mixture of 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-Methyl-2H - isothiazol-3-one (3:1)	55965-84-9	H301, H311, H331, H314, H317, H410	<0,06%

3.3 Other information

Do not inject or ingest.

SECTION 4: FIRST AID MEASURES
4.1 Description of first aid measures
General information

If symptoms develop or when in doubt, seek medical attention (show this safety data sheet). Never give anything by mouth to an unconscious person. Do not leave victim unattended.

After inhalation

IF INHALED: Remove victim to fresh air. Keep warm and at rest. If irritation occurs, seek medical attention.

After skin contact

SKIN CONTACT: Wash off immediately with plenty of soap and water. Take off immediately all contaminated clothing. Wash contaminated clothing before reuse. If skin reaction occurs, seek medical attention.

After eye contact

EYE CONTACT: Rinse immediately with plenty of water for at least 15 minutes holding the eyelids open. If possible. remove contact lenses. Continue to rinse. Seek medical attention preferably an ophthalmologist.

After ingestion

INGESTION: get immediately medical attention. Do not induce vomiting. Never give anything by mouth to an unconscious person.

4.2 Most important symptoms and effects, both acute and delayed

No data available.

4.3 Indication of any immediate medical attention and special treatment needed

No data available.

SECTION 5: FIREFIGHTING MEASURES

5.1 Extinguishing media

Suitable extinguishing media

Product itself is non-combustible; adapt fire extinguishing measures to surrounding areas.

Unsuitable extinguishing media

Water spray.

5.2 Special hazard arising from the substance or mixture

In the event of fire, the following can be released: Carbon dioxide (CO₂); Carbon monoxide (CO).

5.3 Advice for firefighters

In the event of a fire: Wear protective equipment. Self-contained breathing apparatus.

Do not allow extinguishing water to enter sewerage or any water course. Do not breathe fire/explosion fumes.

SECTION 6: ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

6.1 Personal protections, protective equipment and emergency procedures

Refer to protective measures listed in section 7 and 8. Avoid contact with skin, eyes and clothing.

Avoid dust formation. Do not breathe gas/mist/vapours.

6.2 Environmental precautions

Prevent further spillage if safe. Do not allow product to enter drains or any water course. Avoid release to the environment.

6.3 Methods and material for containment and cleaning up

Do not place spilled material back in the original container. Collect spilled material with absorbent material. Clean contaminated surfaces and devices in compliance with all applicable legal requirements and regulations. Transfer to suitable, closed and labelled containers for storage/disposal.

SECTION 7: HANDLING AND STORAGE

7.1 Precautions for safe handling

Advice on safe handling

For safe product handling, select and apply appropriate prevention and control measures that will reduce to a minimum the intrinsic risk hazard. Design and operate processes, insofar as the state of technology permits, in such a way that dangerous substances may not be released / contact with the skin can be ruled out.

General protective and hygiene measures

Do not eat, drink or smoke during work time. Keep away from food, drink and animal feeding stuffs. Wash hands and skin before breaks and after work. Do not inhale vapours. Avoid contact with eyes and skin. Remove soiled or soaked clothing immediately.

Advice on protection against fire and explosion

No special measures necessary.

7.2 Conditions for safe storage, including any incompatibilities

Technical measures and storage conditions

Keep container tightly closed in a cool, well-ventilated place.

Incompatible materials

No data available.

Recommended storage temperature

Value : 2- 8°C.

Requirements for storage rooms and vessels

Containers which are opened must be carefully closed and kept upright to prevent leakage.

7.3 Specific end uses

Apart from the uses mentioned in section 1.2 no other specific uses are stipulated.

SECTION 8: EXPOSURE CONTROLS, PERSONAL PROTECTION

8.1 Control parameters

Occupational exposure limit values

No data available.

Biological limit values

No data available.

8.2 Exposure controls

Appropriate engineering controls

Technical measures and appropriate working operations should be given priority over the use of personal protective equipment. Any measure taken shall comply with good hygiene practice.

Personal protective equipment

During product handling, wear appropriate protective clothing in compliance with the applicable rules.

Respiratory protection

Give preference to operation under a dust extractor. Use type N95 (US) or type P1 (EN 143) dust masks. Use respirators and components tested and approved under appropriate government standards such as NIOSH (US) or CEN (EU).

Hand/skin protection

During handling, wear appropriate protective gloves. Prior to use, check in any case suitability of protective glove for the specific workplace conditions. Use proper glove removal technique (without touching glove's outer surface) to avoid skin contact with this product. Dispose of contaminated gloves after use in accordance with applicable laws and good laboratory practices. Wash and dry hands.

Protective gloves must be tested and approved under EN 374 standard.

Replace protective gloves immediately when they become worn and damaged.

Eye / face protection

Use equipment for eye and face protection tested and approved under appropriate government standards such as NIOSH (US) or EN 166(EU).

Body protection

The type of protective equipment must be selected according to the concentration and amount of the dangerous substance at the specific workplace.

Other

No data available

Environmental exposure controls

Prevent further spillage/release of material if safe. Do not allow product to enter drains or any water course. Avoid release to the environment.

SECTION 9: PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

9.1 Information on basic physical and chemical properties

Property	COAT	SA	CI	CII	CAL	IC	CD	TMB	SD	WS
Appearance	S	LI	LP	LP	LP	LP	LI	LI	LI	LI
Color	ND	C	WY	WY	WY	WY	C	C	C	C
Odour	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
pH value	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Boiling point	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Melting point	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Decomposition point	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Flash point	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Auto-ignition temperature	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Oxidising properties	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Explosive properties	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Flammability	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Lower flammability or explosive limits	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Upper flammability or explosive limits	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

Property	COAT	SA	CI	CII	CAL	IC	CD	TMB	SD	WS
Vapour pressure	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Vapour density	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Evaporation rate	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Relative density	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Solubility in water	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Solubility	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Partition coefficient: n-octano/water	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Viscosity	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Other information	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

ND : No data available. S : Solid. LP : Lyophilised Powder. LI : Liquid. WY : White / Yellow. C : Colorless

9.2 Other information

No data available.

SECTION 10: STABILITY AND REACTIVITY

10.1 Reactivity

No dangerous reactions known if handled in compliance with applicable provisions/under normal conditions of use.

10.2 Chemical stability

The preparation is stable if handled and stored as recommended under section 7.

10.3 Possibility of hazardous reactions

None if used for the intended purpose.

10.4 Conditions to avoid

None if used for the intended purpose.

10.5 Incompatible materials

None known.

10.6 Hazardous decomposition products

None if used for the intended purpose.

SECTION 11: TOXICOLOGICAL INFORMATION

11.1 Information on toxicological effects

Effects	COAT	SA	CI	CII	CAL	IC	CD	TMB	SD	WS
Acute oral toxicity	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Acute dermal toxicity	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Acute inhalational toxicity	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Skin corrosion/irritation	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Serious eye damage/eye irritation	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Respiratory or skin sensitisation	ND	ND	ND	ND	ND	ND	Cat. 1	ND	Cat. 1	Cat. 1
Germ cell mutagenicity	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Reproductive toxicity	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Carcinogenicity	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Specific target organ toxicity : - Single exposure - Repeated exposure	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Aspiration hazard	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

ND : No data available.

SECTION 12: ECOLOGICAL INFORMATION

12.1 Toxicity

Toxicity	COAT	SA	CI	CII	CAL	IC	CD	TMB	SD	WS
Fish toxicity										
- Acute	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
- Chronic										
Daphnia toxicity										
- Acute	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
- Chronic										
Algae toxicity										
- Acute	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
- Chronic										
Bacteria toxicity										
- Acute	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
- Chronic										

ND : No data available.

12.2 Persistence and degradability

No data available.

12.3 Bio-accumulative potential

No data available.

12.4 Mobility in soil

No data available.

12.5 Results of PBT and vPvB assessment

Assessment	COAT	SA	CI	CII	CAL	IC	CD	TMB	SD	WS
PBT assessment	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
vPvB assessment	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

ND : No data available.

12.6 Other adverse effects

No data available.

12.7 Other information

Do not discharge product unmonitored into the environment.

SECTION 13: WASTE DISPOSAL CONSIDERATIONS

13.1 Waste treatment methods

Product

Dispose of waste in compliance with national rules and consultation with environmental services. The waste code is established in consultation with your regional waste disposer.

Packaging

Empty properly packaging. Completely emptied packaging or practically empty packaging containing residues shall be disposed of properly in consultation with your regional waste disposer.

SECTION 14: TRANSPORT INFORMATION

14.1 Transport ADR/RID/IMDG/IATA

	ADR/RID	IMDG	IATA
Class	8	8	8
Classification code	C1		
Packing group	III	III	III
Hazard identification no.	80		
UN number	UN3264	UN3264	UN3264
Technical name	CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S (Sulfuric Acid Mixture <5%)	CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S (Sulfuric Acid Mixture <5%)	CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S (Sulfuric Acid Mixture <5%)
Tunnel restriction code	E		

	ADR/RID	IMDG	IATA
Label	8	8	8

14.2 Other information

No data available.

14.3 Environmental hazards

No hazard known.

14.4 Special precautions for user

No data available.

SECTION 15: REGULATORY INFORMATION**15.1 Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture****EU regulations**

This MSDS file is comply to the requirements described on the Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH) and 1272/2008 (CLP).

15.2 Chemical safety assessment

No data available.

SECTION 16: OTHER INFORMATION**16.1 Key literature references and sources for data**

Regulation EC 1907/2006(REACH), Regulation (EC) 1272/2008 (CLP) its current version.

Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods according to ADR, RID, IMDG, IATA in their current version.

The data sources used to determine physical, toxic and ecotoxic data, are indicated directly in the corresponding section of this SDS.

The above information is based on our present-day knowledge and experience. The information provided above is not a technical specification and does not guarantee any properties or performance and does not represent any contractual relationship.

HYPHEN BioMed and its appointed agents/distributors or OEM contractors shall not be held liable for any damage resulting from or from contact with the products included in the kit.

16.2 Abbreviations and acronyms

ADR: European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road

CLP: European Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures

CMR : cancerogen mutagen reprotoxic

IATA-DGR: International Air Transport Association - Dangerous Goods Regulations

IMDG: International Maritime Dangerous Goods code

NIOSH: National Institute for Occupational Safety and Health in the U.S.

PBT: Persistent, Bioaccumulative, Toxic

REACH: European Union Regulation on Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals

RID: International Rule for Transport of Dangerous Substances by Rail

vPvB: very Persistent, very Bioaccumulative.

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

FRANCAIS

SECTION 1: IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE

1.1 Identification du produit

Nom	Référence interne
ZYMUTEST™ PF4	RK006A

1.2 Utilisations définies pour la substance / préparation

A usage in vitro uniquement.

1.3 Renseignements concernant le fabricant et fournisseur de la fiche de sécurité

Fabricant : HYPHEN BioMed
155 rue d'Eragny
95000 Neuville sur Oise (France)
Tel: 33.1.34.40.65.10
Fax: 33.1.34.48.72.36

Adresse e-mail : info@hyphen-biomed.com

1.4 Numéro d'urgence

Tel: 33.1.34.40.65.10 (durant les heures ouvrables)

France

Tel : 33.1.45.42.59.59 (Les centres antipoison Français)

Etranger

Se référer aux autorités compétentes

SECTION 2: INDENTIFICATION DES DANGERS




2.1 Classification de la substance ou du mélange

Informations concernant la classification

Réactif	Classes et catégories de danger	Mentions de danger
COAT	-	-
SA	-	-
CI	-	-
CII	-	-
CAL	-	-
IC	-	-
CD	Sensibilisation cutanée, catégorie 1	H317
TMB	-	-
SD	Sensibilisation cutanée, catégorie 1	H317
WS	Sensibilisation cutanée, catégorie 1	H317

2.2 Eléments d'étiquetage

Réactif	Pictogramme de danger	Mention d'avertissement	Mentions de danger
COAT	-	-	-
SA	-	-	-
CI	-	-	-
CII	-	-	-
CAL	-	-	-
IC	-	-	-

Réactif	Pictogramme de danger	Mention d'avertissement	Mentions de danger
CD		Attention	H317 : Peut provoquer une allergie cutanée.
TMB	-	-	-
SD		Attention	H317 : Peut provoquer une allergie cutanée.
WS		Attention	H317 : Peut provoquer une allergie cutanée.

Réactif	Conseils de prudence
COAT	-
SA	-
CI	-
CII	-
CAL	-
IC	-
CD	<p>P261 : Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.</p> <p>P272 : Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.</p> <p>P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.</p> <p>P302 + P352 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.</p> <p>P333 + P313 : En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.</p> <p>P363 : Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.</p> <p>P501 : Éliminer le contenu/réceptacle conformément à la réglementation locale et nationale</p>
TMB	-
SD	<p>P261 : Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.</p> <p>P272 : Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.</p> <p>P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.</p> <p>P302 + P352 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.</p> <p>P333 + P313 : En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.</p> <p>P363 : Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.</p> <p>P501 : Éliminer le contenu/réceptacle conformément à la réglementation locale et nationale</p>
WS	<p>P261 : Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.</p> <p>P272 : Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.</p> <p>P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.</p> <p>P302 + P352 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.</p> <p>P333 + P313 : En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.</p> <p>P363 : Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.</p> <p>P501 : Éliminer le contenu/réceptacle conformément à la réglementation locale et nationale</p>

2.3 Autres dangers

Aucun(e)

SECTION 3: COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS**3.1 Substances**

Non applicable, le produit n'est pas une substance.

3.2 Mélanges**Composés dangereux**

Réactif	Nom des composants	CAS / EC / REACH	Classification 1272/2008 (CLP) de la substance	Concentration
COAT	-	-	-	-
SA	Sulphuric acid	7664-93-9 /.../ 01-2119458838-20	H314	<5%
CI	-	-	-	-
CII	-	-	-	-
CAL	-	-	-	-
IC	4-Aminobenzoic acid sodium salt	555-06-6	H315, H319, H335	<10%
CD	Mixture of 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-Methyl-2H -isothiazol-3-one (3:1)	55965-84-9	H301, H311, H331, H314, H317, H410	<0,06%
TMB	-	-	-	-
SD	Mixture of 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-Methyl-2H -isothiazol-3-one (3:1)	55965-84-9	H301, H311, H331, H314, H317, H410	<0,06%
WS	Mixture of 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-Methyl-2H -isothiazol-3-one (3:1)	55965-84-9	H301, H311, H331, H314, H317, H410	<0,06%

3.3 Autres informations

Ne pas injecter ou ingérer.

SECTION 4: PREMIERS SECOURS**4.1 Description des premiers secours****Informations générales**

En cas de doute ou si des symptômes se déclarent, demander conseil à un médecin (lui présenter cette fiche de données de sécurité). Si la victime est inconsciente, ne rien lui faire ingurgiter. Ne pas laisser la victime sans surveillance.

Après inhalation

En cas d'inhalation, transporter la victime à l'air libre, la garder au chaud et au repos. En cas d'irritation des voies respiratoires, consulter un médecin.

Après contact cutanée

Après un contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon. Enlever immédiatement les vêtements et les chaussures souillés, imprégnés, les nettoyer soigneusement avant de les porter à nouveau. En cas de réactions cutanées, consulter un médecin

Après contact oculaire

En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau courante en maintenant les paupières écartées pendant 15 minutes. Protéger l'œil non blessé, enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être enlevées facilement, continuer à rincer. Consulter un ophtalmologiste.

Après ingestion

En cas d'ingestion, appeler immédiatement un médecin. Ne pas faire vomir. Ne rien donner à boire ou à manger.

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Données non disponibles.

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Données non disponibles.

SECTION 5: MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

5.1 Moyens d'extinction

Moyen d'extinction approprié

Produit non combustible en lui même; adapter les mesures d'extinction d'incendie dans les zones environnantes.

Moyen d'extinction non approprié

Jet d'eau.

5.2 Procédures particulières de lutte anti-incendie

En cas d'incendie, les substances suivantes peuvent être libérées: dioxyde de carbone (CO₂), le monoxyde de carbone (CO).

5.3 Conseils pour les pompiers

En cas d'incendie, utiliser un appareil respiratoire autonome et porter un vêtement de protection.

Ne pas évacuer les eaux d'extinction dans les canalisations publiques ni dans les plans d'eau. Ne pas inhaler les gaz d'explosion et d'incendie.

SECTION 6: MESURES A PRENDRE EN CAS DE REJET ACCIDENTEL

6.1 Protections individuelles, Equipement de protection et procédures d'urgence

Se référer aux mesures de protection énumérées dans les rubriques 7 et 8. Eviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements.

Eviter la formation de poussières. Eviter de respirer les vapeurs, les brouillards ou les gaz.

6.2 Précautions pour l'environnement

Eviter un déversement ou une fuite supplémentaire (si cela est possible et sans danger). Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts. Tout déversement dans l'environnement doit être évité.

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Ne jamais remettre de la matière déversée dans les récipients d'origine en vue d'un recyclage. Ramasser avec un produit absorbant. Nettoyer soigneusement les surfaces et les objets souillés en se conformant aux réglementations relatives à l'environnement. Conserver dans des récipients adaptés et fermés pour l'élimination.

SECTION 7: MANIPULATION ET STOCKAGE

7.1 Précaution pour manipuler sans danger

Conseils sur la manipulation sans dangers

Minimiser les risques dus à la manipulation du produit par des mesures de sécurité et de prévention appropriées. Les processus (modes opératoires) doivent être conçus de façon à empêcher la libération de matières dangereuses ou un contact avec la peau en conformité avec les règles de l'art.

Mesures de protection et d'hygiène générales

Ne pas fumer, ne pas manger ni boire pendant le temps de travail. Tenir à l'écart des aliments, des boissons, des aliments pour les animaux. Après le travail et avant les pauses, se laver les mains et le visage. Ne pas inhaler les vapeurs. Eviter le contact avec les yeux et la peau. Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.

Indications pour la protection contre l'incendie et l'explosion

Pas de mesures spéciales nécessaires.

7.2 Conditions de stockage incluant les incompatibilités

Mesures techniques et conditions de stockage

Conserver les récipients hermétiquement fermés dans un endroit frais et bien ventilé.

Matières incompatibles

Pas de données disponibles.

Température de stockage recommandée

Valeurs : 2 - 8 ° C

Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockages

Les emballages entamés doivent être refermés soigneusement et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites.

7.3 Utilisations particulières

Hormis les utilisations mentionnées à la section 1.2, aucune autre utilisation spécifique n'est prévue.

SECTION 8 : CONTROLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

8.1 Valeurs limites d'exposition

Valeurs limites d'exposition professionnelles

Données non disponibles.

Valeurs limites biologiques

Données non disponibles.

8.2 Contrôle de l'exposition

Contrôles techniques appropriés

Les mesures techniques et l'application des méthodes de travail adéquates ont priorité sur l'utilisation d'équipements de protection individuelle. Respecter les pratiques générales d'hygiène industrielle.

Équipement de protection individuel

Lors de la manipulation des produits, porter exclusivement des vêtements de protection appropriés qui respectent les réglementations en vigueur.

Protection respiratoire

Privilégier le travail sous hotte aspirante. utiliser des masques de protection type N95 (US) ou de type P1 (EN 143). Utiliser du matériel testé et approuvé par des normes telles que NIOSH (US) ou CEN (EU).

Protection des mains et cutanée

Manipuler avec des gants. Les gants doivent être contrôlés avant l'utilisation. Utiliser une technique de retrait appropriée afin d'éviter que la peau entre en contact avec le produit (par exemple : sans toucher la surface extérieure du gant). Jeter les gants contaminés après l'utilisation conformément aux lois en vigueur et aux bonnes pratiques de laboratoire. Laver et sécher les mains.

Les gants de protection sélectionnés doivent satisfaire aux standards EN 374.

Les gants de protection doivent être remplacés immédiatement s'ils sont physiquement endommagés ou usés.

Protection des yeux et du visage

Utiliser un équipement de protection des yeux et du visage testé et approuvé selon les normes gouvernementales en vigueur, telles que NIOSH (US) et EN 166 (EU).

Protection du corps

Choisir une protection corporelle en relation avec le type, la concentration et les quantités de produits mis en œuvre.

Autres protections

Données non disponibles

Contrôles concernant l'exposition environnementale

Éviter un déversement ou une fuite supplémentaire (si cela est possible et sans danger). Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts. Tout déversement dans l'environnement doit être évité.

SECTION 9 : PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9.1 Informations sur les propriétés physico-chimiques de bases

Propriété	COAT	SA	CI	CII	CAL	IC	CD	TMB	SD	WS
Aspect	Solide	LI	PL	PL	PL	PL	LI	LI	LI	LI
Couleur	ND	IN	BL	BL	BL	BL	IN	IN	IN	IN
Odeur	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Valeur du pH	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Point d'ébullition	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Point d'éclair	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Inflammabilité (solide, gaz)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Point de fusion	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Point de décomposition	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Point d'inflammation	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Température d'Auto-inflammation	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Propriétés d'oxydation	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Propriétés d'explosion	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Basse inflammabilité ou limite d'explosion	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Haute inflammabilité ou limite d'explosion	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Pression de vapeur	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Densité relative	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

Propriété	COAT	SA	CI	CII	CAL	IC	CD	TMB	SD	WS
Solubilité dans l'eau	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Autres solubilités	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Coefficient de partition: n-octano/eau	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Viscosité	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Densité de vapeur	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Taux d'évaporation	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

ND : Données Non Disponible PL : Poudre Lyophilisée. LI : Liquide. BL : Blanc / Jaune. IN : Incolore

9.2 Autres informations

Données non disponibles.

SECTION 10: STABILITE ET REACTIVITE

10.1 Réactivité

Pas de réaction dangereuse si le produit est utilisé conformément au mode d'emploi.

10.2 Stabilité chimique

La préparation est stable si les conditions de manipulation et de stockage recommandées dans la section 7 sont appliquées.

10.3 Réaction dangereuse potentielle

Néant si utilisation appropriée.

10.4 Conditions à éviter

Néant si utilisation appropriée.

10.5 Matériels incompatibles

Données non disponibles.

10.6 Produits de décompositions dangereux

Néant si utilisation appropriée.

SECTION 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

11.1 Informations sur les effets toxiques

Effets	COAT	SA	CI	CII	CAL	IC	CD	TMB	SD	WS
Toxicité orale aiguë	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Toxicité cutanée aiguë	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Toxicité aiguë par inhalation	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Corrosion/Irritation cutanée	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Lésion/irritation oculaire	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Sensibilisation respiratoire et cutanée	ND	ND	ND	ND	ND	ND	Cat. 1	ND	Cat. 1	Cat. 1
Mutagénicité sur les cellules germinales	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Cancérogénicité	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Toxicité sur la reproduction	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Toxique pour certains organes cibles : - Exposition unique - Exposition répétée	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Risque d'aspiration	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

ND : Données Non Disponible.

SECTION 12 : INFORMATIONS ECOLOGIQUES
12.1 Ecotoxicité

Toxicité	COAT	SA	CI	CII	CAL	IC	CD	TMB	SD	WS
Toxicité sur les poissons										
- Aiguë	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
- Chronique										
Toxicité sur les daphnies										
- Aiguë	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
- Chronique										
Toxicité sur les algues										
- Aiguë	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
- Chronique										
Toxicité sur bactéries										
- Aiguë	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
- Chronique										

ND : Données Non Disponible.

12.2 Mobilité dans les sols

Données non disponibles.

12.3 Persistance et dégradabilité

Données non disponibles.

12.4 Bioaccumulation potentielle

Données non disponibles.

12.5 Résultats d'évaluation des PBT et vPvB

Evaluation	COAT	SA	CI	CII	CAL	IC	CD	TMB	SD	WS
PBT	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
vPvB	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

ND : Données Non Disponible.

12.6 Autres effets nocifs

Données Non Disponible.

12.7 Autre information

Ne pas rejeter le produit dans l'environnement.

SECTION 13: CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION
13.1 Méthode de traitement des déchets
Produit

Eliminer les déchets selon les réglementations nationales en vigueur et en accord avec les services environnementaux. L'attribution d'un numéro de code de déchet doit être effectuée en accord avec le service régional d'élimination des déchets.

Emballage

Les résidus doivent être retirés des emballages. Les emballages vides et les emballages contenant encore des résidus doivent être éliminés en accord avec le service régional d'élimination des déchets.

SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
14.1 Transport ADR/RID/IMDG/IATA

	ADR/RID	IMDG	IATA
Classe	8	8	8
Code de classification	C1		
Groupe d'emballage	III	III	III
N° d'identification de danger	80		
Numéro ONU	UN3264	UN3264	UN3264
Nom technique	CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S (Sulfuric Acid Mixture <5%)	CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S (Sulfuric Acid Mixture <5%)	CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S (Sulfuric Acid Mixture <5%)
Code de restriction en tunnels	E		

	ADR/RID	IMDG	IATA
Étiquettes	8	8	8

14.2 Autres données

Données non disponibles

14.3 Dangers pour l'environnement

Aucun dangers connu.

14.4 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Données non disponibles.

SECTION 15: INFORMATIONS REGLEMENTAIRES**15.1 Réglementations / législation particulières a la substance ou mélange de sécurité, de sante et d'environnement**

Cette fiche de sécurité est conforme aux exigences décrites dans les règlements (CE) no 1907/2006 (REACH) et 1272/2008 (CLP).

15.2 Évaluation de la sécurité chimique

Données non disponibles.

SECTION 16: AUTRES DONNEES**16.1 Sources des données utilisées pour l'établissement de la fiche**

Règlement (CE) no 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) dans sa version actuellement en vigueur.

Règlements relatifs aux transports d'après ADR, RID, IATA, IMDG dans leurs versions respectives actuellement en vigueur.

Les sources de données évaluées pour la détermination des données physiques, toxicologiques et éco-toxicologiques sont indiquées dans les sections respectives.

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique.

HYPHEN BIOMED et ses agents/distributeurs déclarés ou contractants OEM ne sauraient être tenus pour responsables d'un dommage éventuel résultant de ou du contact d'un réactif inclus dans le coffret.

16.2 Abréviations

ADR : Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route

CLP : Règlement européen relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances chimiques et des mélanges

CMR : Cancérogène, Mutagène et Reprotoxique

IATA-DGR : Association internationale du transport aérien - Réglementation pour le transport des marchandises dangereuses

IMDG : Code maritime international des marchandises dangereuses

NIOSH : Institut national pour la sécurité et la santé au travail (agence fédérale américaine)

PBT : Persistant, Bio-accumulatif et Toxique

REACH : Règlement européen relatif à l'enregistrement, évaluation et autorisation des produits chimiques

RID : Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses sur le continent européen

vPvB : very Persistent, very Bioaccumulative (Très Persistant, Très Bio-accumulatif)

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

ESPAÑOL

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

1.1 Identificación del producto

Nombre	Referencia
ZYMUTEST™ PF4	RK006A

1.2 Uso/aplicación y usos desaconsejados

Para utilización in vitro exclusivo.

1.3 Datos sobre el fabricante y proveedor de la ficha de seguridad

Fabricante: HYPHEN BioMed
 155 rue d'Eragny
 95000 Neuville sur Oise (Francia)
Tel.: 33.1.34.40.65.10
Fax: 33.1.34.48.72.36

Dirección de correo electrónico: info@hyphen-biomed.com

1.4 Teléfono de urgencias

Tel.: 33.1.34.40.65.10 (Este número solamente está disponible en horas de oficina)

Francia

Tel.: 33.1.45.42.59.59 (central de información toxicológica en Francia)

Extranjero

Dirigirse al(a los) organismo(s) competente(s)

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS




2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Información referente a la clasificación

Reactivo	Clases de peligro / categorías	Indicaciones de peligro
COAT	-	-
SA	-	-
CI	-	-
CII	-	-
CAL	-	-
IC	-	-
CD	Sensibilización cutánea, categoría 1	H317
TMB	-	-
SD	Sensibilización cutánea, categoría 1	H317
WS	Sensibilización cutánea, categoría 1	H317

2.2 Elementos de etiquetado

Reactivo	Pictogramas de peligro	Palabras de advertencia	Indicaciones de peligro
COAT	-	-	-
SA	-	-	-
CI	-	-	-
CII	-	-	-
CAL	-	-	-
IC	-	-	-

Reactivo	Pictogramas de peligro	Palabras de advertencia	Indicaciones de peligro
CD		Atención	H317 : Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
TMB	-	-	-
SD		Atención	H317 : Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
WS		Atención	H317 : Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

Reactivo	Consejos de prudencia
COAT	-
SA	-
CI	-
CII	-
CAL	-
IC	-
CD	<p>P261 : Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.</p> <p>P272 : Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo</p> <p>P280 : Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.</p> <p>P302 + P352 : EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.</p> <p>P333 + P313 : En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.</p> <p>P363 : Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.</p> <p>P501 : Eliminar el contenido/el recipiente acuerdo con el organismo regional encargado de la eliminación</p>
TMB	-
SD	<p>P261 : Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.</p> <p>P272 : Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo</p> <p>P280 : Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.</p> <p>P302 + P352 : EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.</p> <p>P333 + P313 : En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.</p> <p>P363 : Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.</p> <p>P501 : Eliminar el contenido/el recipiente acuerdo con el organismo regional encargado de la eliminación</p>
WS	<p>P261 : Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.</p> <p>P272 : Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo</p> <p>P280 : Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.</p> <p>P302 + P352 : EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.</p> <p>P333 + P313 : En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.</p> <p>P363 : Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.</p> <p>P501 : Eliminar el contenido/el recipiente acuerdo con el organismo regional encargado de la eliminación</p>

2.3 Otros peligros

Ninguno

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

3.1 Sustancias

No aplicable. El producto no es una sustancia.

3.2 Mezclas

Compuestos peligrosos

Reactivo	Denominación de los componentes	CAS / CE / REACH	Clasificación de la sustancia conforme a 1272/2008 (CLP)	Concentración
COAT	-	-	-	-
SA	Sulphuric acid	7664-93-9 /.../ 01-2119458838-20	H314	<5%
CI	-	-	-	-
CII	-	-	-	-
CAL	-	-	-	-
IC	4-Aminobenzoic acid sodium salt	555-06-6	H315, H319, H335	<10%
CD	Mixture of 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-Methyl-2H -isothiazol-3-one (3:1)	55965-84-9	H301, H311, H331, H314, H317, H410	<0,06%
TMB	-	-	-	-
SD	Mixture of 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-Methyl-2H -isothiazol-3-one (3:1)	55965-84-9	H301, H311, H331, H314, H317, H410	<0,06%
WS	Mixture of 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-Methyl-2H -isothiazol-3-one (3:1)	55965-84-9	H301, H311, H331, H314, H317, H410	<0,06%

3.3 Otros datos

No inyectar ni ingerir.

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS

4.1 Descripción de los primeros auxilios

Información general

Si aparecen síntomas o en casos de duda, consultar al médico (Mostrar la ficha de datos de seguridad). No administrar nunca algo por la boca a una persona inconsciente. Atender a la persona afectada y no dejarla sin vigilancia.

Tras una inhalación

EN CASO DE INHALACIÓN: Llevar a la persona al aire fresco. Colocar al afectado en posición de descanso y mantenerlo caliente. En caso de irritación de las vías respiratorias, consultar a un médico.

Tras un contacto cutáneo

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar inmediatamente con abundante agua y jabón. Quitarse inmediatamente todas las prendas de ropa manchadas o empapadas. Lavar a fondo la ropa antes de volver a usarla. En caso de reacciones cutáneas, consultar al médico.

Tras un contacto ocular

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar inmediatamente durante 15 minutos bajo un chorro de agua, con el párpado bien abierto, protegiendo el ojo sano. A ser posible retirar las lentes de contacto eventualmente presentes. Seguir enjuagando. Acudir a un oculista.

Tras una ingestión

EN CASO DE INGESTIÓN, solicitar atención médica inmediatamente. No inducir al vómito. No suministrar nunca nada por la boca a una persona inconsciente.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Datos no disponibles.

4.3 Indicación de posibles cuidados médicos inmediatos y de tratamientos especiales necesarios

Datos no disponibles.

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1 Medios de extinción

Medios de extinción adecuados

Producto no combustible en sí mismo; adaptar las medidas de extinción de incendios en las zonas circundantes.

Medios de extinción inadecuados

Chorro de agua pleno

5.2 Procedimientos especiales de lucha contra incendios

En caso de incendio se pueden liberar las siguientes sustancias: dióxido de carbono (CO₂) y monóxido de carbono (CO).

5.3 Recomendaciones para los bomberos

En caso de incendio: Llevar protección respiratoria independiente del entorno y ropa de protección.

El agua de extinción no se debe verter al alcantarillado o a las aguas de escorrentía. No inhalar los gases de explosión o de incendio.

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL

6.1 Protecciones personales, equipos de protección y procedimientos de emergencia

Atender a las medidas de protección recogidas en las secciones 7 y 8. Evitar el contacto con la piel, los ojos y las ropa.

Evitar la formación de polvo. No inhalar el vapor/niebla/gas.

6.2 Precauciones ambientales

Impedir la propagación y el derrame del material liberado, si es posible hacerlo sin peligro. No verter en las aguas residuales. Evítese su liberación al entorno.

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

No verter el producto derramado en su envase original con la finalidad de una reutilización. Recoger el producto derramado con material absorbente. Limpiar especialmente a fondo las superficies y objetos ensuciados cumpliendo todas las disposiciones legales relevantes para el medio ambiente. Guardar en contenedores cerrados y adecuados y llevarlos para su eliminación.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1 Precauciones para una manipulación segura

Recomendaciones sobre la manipulación segura

El riesgo en el manejo con el producto debe reducirse a un grado mínimo mediante la aplicación de medidas preventivas y de protección. Configurar los procedimientos de trabajo, en la medida en que sea posible según el estado de la técnica, de manera que no se liberen sustancias peligrosas y que pueda excluirse un contacto con la piel.

Medidas generales de protección y de higiene

No comer, beber ni fumar durante el trabajo. Mantenerse alejado de alimentos, bebidas y comida para animales. Lavarse las manos y la piel antes de las pausas y después del trabajo. No inhalar los vapores. Evitar todo contacto de los ojos con pequeñas porciones de piel. Quitar inmediatamente cualquier ropa manchada o salpicada.

Indicaciones para la protección contra incendios y explosiones.

No existen medidas especiales necesarias.

7.2 Condiciones de almacenamiento incluidas las incompatibilidades

Medidas técnicas y condiciones de almacenamiento

Mantener los recipientes herméticamente cerrados y guardarlos en lugar fresco y bien ventilado.

Materiales incompatibles

Datos no disponibles.

Temperatura de almacenamiento recomendada

Valor: 2 - 8 ° C.

Exigencias relativas a los lugares y contenedores de almacenamiento

Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente y mantenerlos en posición vertical para evitar derrames.

7.3 Aplicaciones finales específicas

Con excepción de los usos mencionados en la sección 1.2, no hay previstas otras aplicaciones específicas.

SECCIÓN 8: CONTROL DE LA EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN INDIVIDUAL

8.1 Parámetros de control

Valores límite de exposición profesional

Datos no disponibles.

Valores límite biológicos

Datos no disponibles.

8.2 Control de la exposición

Controles técnicos apropiados

Datos no disponibles.

Equipo de protección individual

Durante la manipulación de los productos llevar exclusivamente la ropa de protección correspondiente conforme a las prescripciones vigentes.

Protección respiratoria

Trabajar preferentemente bajo una campana extractora. Utilizar mascarilla antipolvo tipo N95 (US) o una mascarilla de protección respiratoria con filtro P1(EN 143). Los aparatos de protección respiratoria deberán estar verificados y autorizados según los estándares estatales correspondientes como NIOHS (US) o CEN (UE).

Protección de las manos y protección cutánea

Durante la manipulación utilizar guantes protectores. Comprobar la idoneidad específica de los guantes para el puesto de trabajo antes de ponérselos. Aplicar un método apropiado para quitarse los guantes protectores con el fin de evitar un contacto con la piel (por ejemplo, quitárselos sin tocar con la mano desnuda la superficie exterior contaminada). Los guantes contaminados se deberán eliminar debidamente después de llevarlos, teniendo en cuenta las disposiciones legales y a tenor de las buenas prácticas de laboratorio. Lavarse y secarse las manos..

Los guantes protectores a usar deben estar verificados y autorizados según EN 374.

Los guantes de protección se deben cambiar inmediatamente si están físicamente dañados o gastados.

Protección ocular y facial

Para la protección ocular y facial llevar exclusivamente equipamiento que esté verificado y autorizado conforme a las normas vigentes como NIOSH (US) o EN 166 (UE).

Protección corporal

El tipo de equipamiento de protección deberá seleccionarse en función de la concentración y la cantidad del producto en el puesto de trabajo.

Otras protecciones

Datos no disponibles.

Controles sobre la exposición ambiental

Impedir la propagación y el derrame del material liberado, si es posible hacerlo sin peligro. No verter en las aguas residuales. Impedir la liberación en el medio ambiente.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Propiedad	COAT	SA	CI	CII	CAL	IC	CD	TMB	SD	WS
Apariencia	Sólido	LI	PL	PL	PL	PL	LI	LI	LI	LI
Color	ND	IN	BA	BA	BA	BA	IN	IN	IN	IN
Olor	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Valor del pH	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Punto de ebullición	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Punto de fusión	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Punto de descomposición	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Punto de ignición	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Temperatura de autoignición	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Propiedades de oxidación	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Propiedades de explosión	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

Propiedad	COAT	SA	CI	CII	CAL	IC	CD	TMB	SD	WS
Inflamabilidad (sólido, gas)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Límite inferior de inflamabilidad o explosividad	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Límite superior de inflamabilidad o explosividad	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Presión de vapor	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Densidad de vapor	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Intervalo de evaporación	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Densidad relativa	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Solubilidad en agua	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Otras solubilidades	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Coefficiente de reparto: n-octanol/agua	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Viscosidad	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Otros datos	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

ND : Datos no disponibles. PL : Polvo Liofilizado. BA : Blanco / Amarillo. LI : Líquido. IN : Incoloro

9.2 Otra información

Datos no disponibles.

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1 Reactividad

No se producen reacciones peligrosas si se tienen en cuenta las prescripciones/indicaciones para el manejo.

10.2 Estabilidad química

El preparado es estable si se manipula y almacena tal como se recomienda en la sección 7.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

Ninguna en caso de utilización conforme al uso previsto.

10.4 Condiciones que deben evitarse

Ninguna en caso de utilización conforme al uso previsto.

10.5 Materiales incompatibles

Datos no conocidos.

10.6 Productos de descomposición peligrosos

Ninguno en caso de utilización conforme al uso previsto.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

11.1 Información sobre los efectos tóxicos

Efectos	COAT	SA	CI	CII	CAL	IC	CD	TMB	SD	WS
Toxicidad oral aguda	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Toxicidad cutánea aguda	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Toxicidad aguda por inhalación	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Irritación o corrosión cutáneas	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Lesiones oculares graves o irritación ocular	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Sensibilización respiratoria y cutánea	ND	ND	ND	ND	ND	ND	Cat. 1	ND	Cat. 1	Cat. 1
Mutagenicidad en células germinales	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Toxicidad para la reproducción	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Carcinogenicidad	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Toxicidad específica en determinados órganos : - exposición única - exposiciones repetidas	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

Efectos	COAT	SA	CI	CII	CAL	IC	CD	TMB	SD	WS
Peligro por aspiración	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

ND : Datos no disponibles.

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

12.1 Toxicidad

Toxicidad	COAT	SA	CI	CII	CAL	IC	CD	TMB	SD	WS
Toxicidad en peces - Aguda - Crónica	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Toxicidad en dafnias - Aguda - Crónica	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Toxicidad en algas - Aguda - Crónica	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Toxicidad en bacterias - Aguda - Crónica	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

ND : Datos no disponibles.

12.2 Persistencia y degradación

Datos no disponibles.

12.3 Potencial de bioacumulación

Datos no disponibles.

12.4 Movilidad en suelos

Datos no disponibles.

12.5 Resultados de las valoraciones PBT y vPvB

Valoración	COAT	SA	CI	CII	CAL	IC	CD	TMB	SD	WS
Valoración PBT	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Valoración vPvB	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

ND : Datos no disponibles.

12.6 Otros efectos nocivos

Datos no disponibles.

12.7 Otros datos

No verter el producto sin supervisión en el medio ambiente.

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

13.1 Método de tratamiento de residuos

Producto

Llevar los residuos para su eliminación conforme a las prescripciones nacionales y de acuerdo con los servicios de protección del medio ambiente. La asignación de un número de residuo se realizará de acuerdo con el organismo regional encargado de la eliminación de residuos.

Envase

Vaciar completamente los envases. Aquellos envases vacíos y los que no estén completamente vacíos que todavía contengan restos de producto se llevarán para su eliminación debida de acuerdo con el organismo regional encargado de la eliminación.

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN SOBRE LAS CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

14.1 Transporte ADR/RID/IMDG/IATA

	ADR/RID	IMDG	IATA
Clase	8	8	8
Código de clasificación	C1		
Grupo de embalaje	III	III	III
Nº de peligro	80		
Número UN	UN3264	UN3264	UN3264
Nombre técnico de expedición	CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S (Sulfuric Acid Mixture <5%)	CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S (Sulfuric Acid Mixture <5%)	CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S (Sulfuric Acid Mixture <5%)
Código de restricción en tuneles	E		
Etiqueta de seguridad	8	8	8

14.2 Otros datos

Datos no disponibles.

14.3 Peligros para el medio ambiente

no

14.4 Precauciones particulares para los usuarios

Datos no disponibles.

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

15.1 Normativas/legislación de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o mezcla

Esta ficha de datos de seguridad cumple los requisitos exigidos en el Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH) y 1272/2008 (CLP).

15.2 Evaluación de la seguridad química

No existen datos disponibles.

SECCIÓN 16: OTRAS INFORMACIONES

16.1 Principales referencias bibliográficas y fuentes de datos

Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) en su versión válida respectiva. Normas de transporte conforme a ADR, RID, IMDG, IATA en su versión válida respectiva.

Las fuentes de datos que se han utilizado para determinar los datos físicos, toxicológicos y ecotoxicológicos se indican directamente en las secciones respectivas.

Los datos se apoyan en el nivel de nuestros conocimientos y experiencias actuales. Los datos no tienen valor como aseguramiento de las propiedades y tampoco justifican ninguna relación jurídica contractual.

HYPHEN BioMed y sus agentes/distribuidores o proveedores OEM rechazan toda responsabilidad sobre cualquier posible daño resultante de, o por contacto con, un reactivo incluido en el kit.

16.2 Abreviaturas y Acrónimos

ADR: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (Acuerdo Europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera)

CLP: Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures (Reglamento de la CE sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas)

CMR : cancerogen mutagen reprotoxic (sustancias carcinógenas, mutágenas y tóxicas para la reproducción)

IATA-DGR: = International Air Transport Association - Dangerous Goods Regulations (Regulaciones de productos peligrosos de la IATA en el tráfico aéreo)

IMDG: International Maritime Dangerous Goods code (Regulación para el transporte de mercancías peligrosas en la navegación marítima internacional)

NIOSH: Instituto Nacional para la seguridad en el trabajo y la salud (EE. UU.)

PBT: persistente (P), biocumulativo (B) y tóxico (T)

REACH: Reglamento de la UE para el registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias químicas

RID: Regulación para el transporte internacional de mercancías peligrosas en el transporte por ferrocarril

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative (muy persistente y muy bioacumulativo)

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA**PORTUGUÊS****SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA****1.1 Identificador do produto**

Nome	Número
ZYMUTEST™ PF4	RK006A

1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas.

Exclusivamente para uso in vitro.

1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Fabricante: HYPHEN BioMed
155 rue d'Eragny
95000 Neuville sur Oise (França)
Tel: 33.1.34.40.65.10
Fax: 33.1.34.48.72.36
Endereço de e-mail: info@hyphen-biomed.com

1.4 Contacto de telefone de emergência

Tel: 33.1.34.40.65.10 (Só disponível nos horários de funcionamento de escritório)

França

Tel: 33.1.45.42.59.59 (Centro de Informação Anti-Venenos / Intoxicações francês)

Estrangeiro




Dirigir-se à autoridade competente.

SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS**2.1 Classificação da substância ou mistura****Classificação**

Reagente	Classe de perigo / categoria de perigo	Advertências de perigo
COAT	-	-
SA	Corrosivo para os metais	H290
CI	-	-
CII	-	-
CAL	-	-
IC	-	-
CD	Sensibilização cutânea, categoria 1	H317
TMB	-	-
SD	Sensibilização cutânea, categoria 1	H317
WS	Sensibilização cutânea, categoria 1	H317

2.2 Elementos do rótulo

Reagente	Pictogramas de perigo	Palavras-sinal	Advertências de perigo
COAT	-	-	-
SA	-	-	-
CI	-	-	-
CII	-	-	-
CAL	-	-	-
IC	-	-	-

Reagente	Pictogramas de perigo	Palavras-sinal	Advertências de perigo
CD		Atenção	H317 : Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.
TMB	-	-	-
SD		Atenção	H317 : Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.
WS		Atenção	H317 : Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

Reagente	Recomendações de prudência
COAT	-
SA	-
CI	-
CII	-
CAL	-
IC	-
CD	<p>P261 : Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.</p> <p>P272 : A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.</p> <p>P280 : Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.</p> <p>P302 + P352 : SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.</p> <p>P333 + P313 : Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.</p> <p>P363 : Lavar a roupa contaminada antes de a voltar a usar.</p> <p>P501 : Eliminar o conteúdo/recipiente em acordo com a empresa de coleta de lixo regional.</p>
TMB	-
SD	<p>P261 : Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.</p> <p>P272 : A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.</p> <p>P280 : Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.</p> <p>P302 + P352 : SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.</p> <p>P333 + P313 : Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.</p> <p>P363 : Lavar a roupa contaminada antes de a voltar a usar.</p> <p>P501 : Eliminar o conteúdo/recipiente em acordo com a empresa de coleta de lixo regional.</p>
WS	<p>P261 : Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.</p> <p>P272 : A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.</p> <p>P280 : Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.</p> <p>P302 + P352 : SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.</p> <p>P333 + P313 : Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.</p> <p>P363 : Lavar a roupa contaminada antes de a voltar a usar.</p> <p>P501 : Eliminar o conteúdo/recipiente em acordo com a empresa de coleta de lixo regional.</p>

2.3 Outros perigos

Nenhuma

SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES**3.1 Substâncias**

Não aplicável, o produto não é uma substância.

3.2 Misturas**Componentes perigosos**

Reagente	Denominações de ingredientes	CAS / CE / REACH	Classificação da substância de acordo com 1272/2008 (CLP)	Concentração
COAT	-	-	-	-
SA	Sulphuric acid	7664-93-9 /.../ 01-2119458838-20	H314	<5%
CI	-	-	-	-
CII	-	-	-	-
CAL	-	-	-	-
IC	4-Aminobenzoic acid sodium salt	555-06-6	H315, H319, H335	<10%
CD	Mixture of 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-Methyl-2H -isothiazol-3-one (3:1)	55965-84-9	H301, H311, H331, H314, H317, H410	<0,06%
TMB	-	-	-	-
SD	Mixture of 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-Methyl-2H -isothiazol-3-one (3:1)	55965-84-9	H301, H311, H331, H314, H317, H410	<0,06%
WS	Mixture of 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-Methyl-2H -isothiazol-3-one (3:1)	55965-84-9	H301, H311, H331, H314, H317, H410	<0,06%

3.3 Outras informações

Não deve ser injetado nem ingerido.

SECÇÃO 4: PRIMEIROS SOCORROS**4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros****Informações gerais**

Ao manifestar-se de sintomas ou em caso de dúvida obter atendimento médico (mostrar esta ficha de dados de segurança). Nunca administrar nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Não deixar a vítima sozinha/ sem vigilância.

Após inalação

APÓS INALAÇÃO: Levantar o sinistrado para o ar fresco. Mantê-lo quente e calmo. Em caso de irritação das vias respiratórias consultar um médico.

Após contacto cutâneo

APÓS CONTACTO COM A PELE: Limpar imediatamente com muita água e sabão. Retirar imediatamente todo o vestuário contaminado. Lavar antes de reutilizá-lo. No caso de reações cutâneas, consultar o médico.

Após contacto ocular

APÓS CONTACTO COM OS OLHOS: Lavar os olhos com água corrente durante pelo menos 15 minutos, mantendo-os bem abertos. Retirar as lentes de contato, se usar e for possível. Continuar a lavar durante. Consultar um oftalmologista.

Após ingestão

APÓS INGESTÃO, consultar um médico imediatamente. Não provocar o vômito. Nunca forçar a ingestão de algo a alguém inconsciente.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Dados indisponíveis.

4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Dados indisponíveis.

SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

5.1 Meios de extinção

Meios adequados de extinção

Trata-se de um produto incombustível. Devem adaptar-se as medidas de extinção de incêndios nas áreas circundantes.

Meios inadequados de extinção

Jacto de água de grande volume

5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Em caso de incêndio, é possível libertar-se as substâncias seguintes: dióxido de carbono (CO₂); monóxido de carbono (CO).

5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Em caso de incêndio: Usar um aparelho de respiração autónomo e vestuário de protecção.

Não deixar penetrar a água de extinção nos esgotos ou nas águas. Não respirar os gases de explosão e de incêndio.

SECÇÃO 6: MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

6.1 Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Consultar as medidas de proteção apresentadas nas secções 7 e 8. Evitar o contacto com a pele, os olhos e o vestuário.

Evitar a formação de pó. Evitar respirar o gás/névoa/vapores.

6.2 Precauções a nível ambiental

Bloquear o derrame de matéria se for possível sem se colocar a si em perigo. Não deixar infiltrar nas águas residuais. Evitar a dispersão no ambiente.

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Não repôr o produto derramado na embalagem original para reutilização. Absorver o produto derramado com material absorvente. Limpar cuidadosamente superfícies contaminadas e equipamentos incluindo os dispositivos no respeito da legislação/normas em vigor no domínio do ambiente. Manter em recipientes fechados adequados, para eliminação.

SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAMENTO

7.1 Precauções para um manuseamento seguro

Recomendações para um manuseamento seguro

Para minimizar riscos, devem ser adoptadas as medidas destinadas à precaução e protecção das pessoas durante o manuseio do produto. O processo deve ser desenhado, o quanto for possível, de acordo com o estado actual da técnica, de modo a prevenir à liberação de substâncias perigosas e ao contato com a pele.

Medidas gerais de proteção e higiene

Não comer, beber ou fumar durante a utilização. Manter afastada toda a comida e bebida, bem como os alimentos para animais. Lavar as mãos e a pele exposta antes das pausas e depois da utilização. Não inalar vapores. Evitar o contacto com os olhos e a pele. Retirar imediatamente todo o vestuário sujo ou molhado.

Recomendações de proteção contra incêndios e explosões

Não são necessárias quaisquer medidas especiais.

7.2 Condições de armazenamento seguro, incluindo eventuais incompatibilidades

Medidas técnicas e condições de armazenamento

Manter recipiente bem fechado, em lugar fresco, bem ventilado.

Materiais incompatíveis

Dados indisponíveis

Temperatura de armazenamento recomendada

Valor: 2 - 8 °C

Requisitos para locais ou recipientes de armazenamento

Todos os recipientes abertos devem ser bem fechados e mantidos na vertical para evitar derrames.

7.3 Utilizações finais específicas

Para além das utilizações mencionadas na secção 1.2 não estão estipuladas outras utilizações específicas.

SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTEÇÃO INDIVIDUAL

8.1 Parâmetros de controlo

Valores-limite de exposição profissional

Dados indisponíveis.

Valores-limite biológicos

Dados indisponíveis.

8.2 Controlo da exposição

Controlos técnicos adequados

Dar prioridade às medidas técnicas e processos/métodos de trabalho em relação do uso de equipamento de protecção individual. Tomar precauções de acordo com os princípios das boas práticas de higiene e segurança.

Equipamento de protecção individual

Durante o manuseio do produto, usar só vestuário conforme à legislação em vigor.

Protecção respiratória

Manusear o produto de preferência abaixo dum exaustor. use máscaras do tipo N95 (US) ou do tipo P1 (EN 143). Use máscaras e respiradores aprovados por normais governamentais apropriadas, como a NIOSH (US) ou a CEN (EU).

Protecção das mãos e da pele

Usar luvas de protecção durante o manuseio. Antes da utilização, verifique a aptidão das luvas para o lugar de trabalho. Use uma técnica adequada para a remoção das luvas (sem tocar na parte exterior da luva) para evitar o contacto da pele com este produto. Descarte as luvas contaminadas após o uso, de acordo com as regras e as boas práticas de trabalho laboratorial Lave e seque as mãos.

As luvas devem ser testadas e comprovadas em conformidade com a norma europeia EN 374.

As luvas de protecção devem ser substituídas quando danificadas ou quando apresentarem os primeiros sinais de desgaste.

Protecção dos olhos e do rosto

Use equipamento de protecção ocular e do rosto testado e aprovado por normais governamentais apropriadas, como a NIOSH (US) ou a EN 166(EU).

Protecção do corpo

Escolher os equipamentos de protecção individual em função da concentração e quantidade de produto e do local de trabalho.

Outras proteções

Dados indisponíveis.

Controlo da exposição ambiental

Bloquear o derrame de matéria se for possível sem se colocar a si em perigo. Não deixar infiltrar nas águas residuais. Evitar a dispersão no ambiente.

SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Propriedade	COAT	SA	CI	CII	CAL	IC	CD	TMB	SD	WS
Estado físico	sólido	LI	PL	PL	PL	PL	LI	LI	LI	LI
Color	ND	IN	BA	BA	BA	BA	IN	IN	IN	IN
Odor	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
pH	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Ponto de ebulição	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Ponto de fusão	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Ponto de decomposição	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Ponto de inflamação	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Temperatura de autoinflamação	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Propriedades oxidantes	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Propriedades explosivas	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Inflamabilidade	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Limite de explosão ou inflamabilidade inferior	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Limite de explosão ou inflamabilidade superior	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Pressão de vapor	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

Propriedade	COAT	SA	CI	CII	CAL	IC	CD	TMB	SD	WS
Densidade de vapor	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Taxa de evaporação	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Densidade relativa	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Solubilidade em água	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Solubilidade	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Coefficiente de partição n-octanol/água	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Viscosidade	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Outras informações	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

ND : Dados indisponíveis. PL : Pó Liofilizado. LI : Líquido. BA : Branco / Amarelo. IN : Incolor

9.2 Outras informações

Dados indisponíveis.

SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REATIVIDADE

10.1 Reatividade

Nenhuma reacção perigosa em condições normais de utilização.

10.2 Estabilidade química

A preparação é estável se armazenado e manuseado como descrito/indicado em secção 7.

10.3 Possibilidade de reacções perigosas

Nenhuma se for utilizado conforme as indicações.

10.4 Condições a evitar

Nenhuma se for utilizado conforme as indicações.

10.5 Materiais incompatíveis

Nenhum conhecido.

10.6 Produtos de decomposição perigosos

Nenhuma se for utilizado conforme as indicações.

SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

11.1 Informações sobre os efeitos toxicológicos

Efeitos	COAT	SA	CI	CII	CAL	IC	CD	TMB	SD	WS
Toxicidade aguda por via oral	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Toxicidade aguda por via cutânea	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Toxicidade aguda por via inalatória	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Corrosão/irritação cutânea	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Lesões oculares graves/irritação ocular	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Sensibilização cutânea, Sensibilização respiratória	ND	ND	ND	ND	ND	ND	Cat. 1	ND	Cat. 1	Cat. 1
Mutagenicidade em células germinativas	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Carcinogenicidade	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Toxicidade reprodutiva	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Toxicidade para órgãos-alvo específicos : - exposição única - exposição repetida	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Perigo de aspiração	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

ND : Dados indisponíveis.

SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

12.1 Toxicidade

Toxicidade	COAT	SA	CI	CII	CAL	IC	CD	TMB	SD	WS
Toxicidade nos peixes										
- Aguda	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
- Crónica										
Toxicidade nas dáfnias										
- Aguda	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
- Crónica										
Toxicidade nas algas										
- Aguda	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
- Crónica										
Toxicidade nas bactérias										
- Aguda	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
- Crónica										

ND : Dados indisponíveis.

12.2 Persistência e degradabilidade

Dados indisponíveis.

12.3 Potencial de bioacumulação

Dados indisponíveis.

12.4 Mobilidade no solo

Dados indisponíveis.

12.5 Resultados da avaliação PBT e vPvB

Avaliação	COAT	SA	CI	CII	CAL	IC	CD	TMB	SD	WS
Avaliação PBT	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Avaliação vPvB	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

ND : Dados indisponíveis.

12.6 Outros efeitos adversos

Dados indisponíveis.

12.7 Outras informações

Não faça descargas do produto para o ambiente, sem uma supervisão apropriada.

SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

13.1 Métodos de tratamento de resíduos

Produto

Encaminhar os resíduos para uma eliminação adequada em consulta com os serviços de saneamento e ambientais . A atribuição de um número de código de resíduo,deverá ser providenciada em acordo com a empresa de coleta de lixo regional.

Embalagem

Esvaziar completamente a embalagem do seu conteúdo. Embalagens vazios e não completamente esvaziados dos seus conteúdos devem ser encaminhadas para uma eliminação adequada em acordo com a empresa de coleta de lixo regional.

SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

14.1 Transporte ADR/RID/IMDG/IATA

	ADR/RID	IMDG	IATA
Classe	8	8	8
Código de classificação	C1		
Grupo de embalagem	III	III	III
Número de perigo	80		
Número ONU	UN3264	UN3264	UN3264
Nome técnico de expedição	CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S (Sulfuric Acid Mixture <5%)	CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S (Sulfuric Acid Mixture <5%)	CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S (Sulfuric Acid Mixture <5%)

	ADR/RID	IMDG	IATA
Códigos de restrição em túneis	E		
Etiqueta de segurança	8	8	8

14.2 Outras informações

Dados indisponíveis.

14.3 Perigos para o ambiente

Não

14.4 Precauções especiais para o utilizador

Dados indisponíveis.

SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO**15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente**

Esta ficha de dados está conforme os requisitos descritos no Regulamento (CE) N.º 1907/2006 (REACH) e 1272/2008 (CLP).

15.2 Avaliação da segurança química

Dados indisponíveis.

SECÇÃO 16: OUTREAS INFORMACOES**16.1 Referências bibliográficas importantes e fontes dos dados utilizados:**

Regulamento (CE) No. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) na última versão.

Prescrições para o transporte de acordo com ADR, RID, IMDG, IATA na versão respectiva actualmente em vigor.

As fontes de dados utilizadas para a avaliação e determinação de dados físicos, toxicológicos e ecotoxicológicos são indicadas nas secções respectivas.

As informações fornecidas baseiam-se no estado actual dos nossos conhecimentos e experiências. No entanto, nenhuma informação deve ser interpretada como uma garantia relativamente às propriedades nem fundamentam uma quaisquer relação contratual.

HYPHEN BioMed e respetivos agentes/distribuidores, bem como os contratantes OEM não devem ser responsabilizados por quaisquer danos resultantes do contacto com os produtos incluídos no kit.

16.2 Abreviaturas e acrónimos

ADR: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada)

CLP: Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures (Regulamento (CE) n.º 1272/2008 relativo à Classificação, Rotulagem e Embalagem de substâncias e misturas)

CMR : cancerogen mutagen reprotoxic (Carcinogénico, mutagénico ou tóxico para a reprodução)

IATA-DGR: = International Air Transport Association - Dangerous Goods Regulations (Regulamento IATA-Carga Perigosa Aéreo)

IMDG: International Maritime Dangerous Goods code (Código Marítimo Internacional para o Transporte de Mercadorias Perigosas)

NIOSH: Instituto nacional para segurança e saúde profissional dos Estados Unidos.

PBT: Substância Persistente, Bioacumulável e Tóxica

REACH: Regulamento (CE) n.º 1907/2006 relativo ao Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Produtos Químicos

RID: Regulamento relativo ao Transporte Internacional Ferroviário de Mercadorias Perigosas

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative (Muito Persistente e muito Bioacumulável)

Scheda dati di sicurezza**ITALIANO****SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA****1.1 Identificatore del prodotto**

Nome commerciale	Codice prodotto:
ZYMUTEST™ PF4	RK006A

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Solo per uso in vitro.

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Produttore : HYPHEN BioMed
155 rue d'Eragny
95000 Neuville sur Oise (France)
Tel.: 33.1.34.40.65.10
Fax: 33.1.34.48.72.36
E-Mail : info@hyphen-biomed.com

1.4 Numero telefonico di emergenza

Tel.: 33.1.34.40.65.10 (solo disponibile durante gli orari d'ufficio)

Francia

Tel.: 33.1.45.42.59.59 (Centro di informazione Veleno francese)

Estero




Adire le autorità competenti

SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI**2.1 Classificazione della sostanza o della miscela****Informazioni relative alla classificazione**

Reagente	Classi / categorie di pericolosità	Indicazioni di pericolo
COAT	-	-
SA	-	-
CI	-	-
CII	-	-
CAL	-	-
IC	-	-
CD	Sensibilizzazione della pelle, categoria 1	H317
TMB	-	-
SD	Sensibilizzazione della pelle, categoria 1	H317
WS	Sensibilizzazione della pelle, categoria 1	H317

2.2 Elementi dell'etichetta

Reagente	Pittogrammi di pericolo	Avvertenze	Indicazioni di pericolo
COAT	-	-	-
SA	-	-	-
CI	-	-	-
CII	-	-	-
CAL	-	-	-
IC	-	-	-

Reagente	Pittogrammi di pericolo	Avvertenze	Indicazioni di pericolo
CD		Attenzione	H317 : Può provocare una reazione allergica cutanea.
TMB	-	-	-
SD		Attenzione	H317 : Può provocare una reazione allergica cutanea.
WS		Attenzione	H317 : Può provocare una reazione allergica cutanea.

Reagente	Consigli di prudenza
COAT	-
SA	-
CI	-
CII	-
CAL	-
IC	-
CD	<p>P261 : Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.</p> <p>P272 : Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.</p> <p>P280 : Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.</p> <p>P302 + P352 : IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.</p> <p>P333 + P313 : In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.</p> <p>P363 : Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.</p> <p>P501 : Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alle normative locali e nazionali</p>
TMB	-
SD	<p>P261 : Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.</p> <p>P272 : Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.</p> <p>P280 : Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.</p> <p>P302 + P352 : IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.</p> <p>P333 + P313 : In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.</p> <p>P363 : Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.</p> <p>P501 : Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alle normative locali e nazionali</p>
WS	<p>P261 : Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.</p> <p>P272 : Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.</p> <p>P280 : Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.</p> <p>P302 + P352 : IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.</p> <p>P333 + P313 : In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.</p> <p>P363 : Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.</p> <p>P501 : Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alle normative locali e nazionali</p>

2.3 Altri pericoli

Nessuno.

SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI
3.1 Sostanze

Non pertinente. Il prodotto non è una sostanza.

3.2 Miscele
Ingredienti pericolosi

Reagente	Nomi dei componenti	CAS / CE / REACH	Sostanza classificata in conformità con 1272/2008 (CLP)	Concentrazione
COAT	-	-	-	-
SA	Sulphuric acid	7664-93-9 /.../ 01-2119458838-20	H314	<5%
CI	-	-	-	-
CII	-	-	-	-
CAL	-	-	-	-
IC	4-Aminobenzoic acid sodium salt	555-06-6	H315, H319, H335	<10%
CD	Mixture of 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-Methyl-2H -isothiazol-3-one (3:1)	55965-84-9	H301, H311, H331, H314, H317, H410	<0,06%
TMB	-	-	-	-
SD	Mixture of 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-Methyl-2H -isothiazol-3-one (3:1)	55965-84-9	H301, H311, H331, H314, H317, H410	<0,06%
WS	Mixture of 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-Methyl-2H -isothiazol-3-one (3:1)	55965-84-9	H301, H311, H331, H314, H317, H410	<0,06%

3.3 Altre informazioni

Non iniettare ne ingerire.

SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO
4.1 Descrizione delle misure di pronto soccorso
Informazioni generali:

Consultare un medico in caso di presenza di sintomi o di dubbio (Mostrare questa scheda dati di sicurezza). Non somministrare (per la bocca) alcunchè a persone svenute. Non lasciare mai da solo la vittima.

Inalazione

IN CASO DI INALAZIONE: trasportare la persona all'aria fresca. Tenerla calda e calma. In caso di irritazione delle vie respiratorie, consultare il medico.

Contatto con la pelle

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare immediatamente con acqua e sapone. Togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati . Lavarli prima del loro riutilizzo. In caso di irritazioni cutanee, consultare il medico.

Contatto con gli occhi

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare immediatamente a fondo per al meno 15 minuti sotto acqua corrente tenendo le palpebre aperte. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Consultare un medico oculista.

Ingestione

IN CASO DI INGESTIONE:, ricorrere immediatamente a visita medica. Non provocare il vomito. Non somministrare nulla per via orale a persona in grado di incoscienza.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati

Nessun dato disponibile.

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure di trattamenti speciali

Nessun dato disponibile.

SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO

5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione consigliati

Questo prodotto non è di per sé combustibile. Adattare le misure antincendio alle condizioni d'incendio circostanti.

Mezzi di estinzione da evitare

Getto d'acqua pieno.

5.2 Misure antincendio particolari

In caso di incendio, possono essere rilasciate le seguenti sostanze : biossido di carbonio (CO₂), monossido di carbonio (CO).

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

In caso d'incendio: Usare autorespiratori e indumenti di protezione.

Impedire l'entrata dell'acqua contaminata usata per lo spegnimento nelle fognature o nelle acque. Non inalare i gas risultanti da una esplosione o i gas di combustione.

SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Procedere come specificato nelle sezioni 7 e 8. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Evitare la dispersione di polveri. Non respirare i gas/la nebbia/i vapori.

6.2 Precauzioni ambientali

Bloccare le perdite / impedire la propagazione se è possibile senza pericolo. Non immettere nelle acque reflue. Non disperdere nell'ambiente.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Non imballare il prodotto recuperato nei contenitori originali per un eventuale riutilizzo. Recuperare il prodotto fuoriuscito con materiale assorbente. Pulire e disinfettare le superfici e gli arredi contaminati attenendosi alle norme relative alla protezione dell'ambiente pertinenti. Porlo in un contenitore idoneo, chiuso da destinare allo smaltimento.

SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Precauzioni per la manipolazione sicura

Adottare misure di protezione e di prevenzione idonee al fine di evitare o ridurre al minimo il rischio inerente alla manipolazione del prodotto. Se l'attuale stato dell'arte nel campo tecnico lo consente, concepire i processi lavorativi in modo da prevenire il rilascio di sostanze pericolose / contatto con la pelle.

Precauzioni generali e di igiene

Non mangiare né bere, né fumare durante l'impiego. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Lavarsi le mani prima di mangiare e al termine della giornata lavorativa. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle con piccoli pezzi. Cambiare immediatamente gli indumenti sporchi o imbevuti.

Considerazioni sulla protezione antincendio e antiesplorazione

Non sono richieste delle misure particolari.

7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Misure/provvedimenti tecnici e condizioni di immagazzinamento

Conservare il recipiente ermeticamente chiuso in luogo fresco, sufficientemente aerato.

Materiali incompatibili

Nessun dato disponibile.

Temperatura di immagazzinamento raccomandata

Valore : 2 - 8 ° C.

Requisiti dei magazzini e recipienti

Chiudere bene i recipienti dopo l'uso, conservarli in posizione diritta (non capovolgere!) per impedire qualsiasi dispersione accidentale.

7.3 Usi finali specifici

A parte gli usi descritti nella sezione 1.2 non sono contemplati altri usi specifici.

SEZIONE 8: CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

8.1 Parametri di controllo

Valori limite di esposizione professionale

Nessun dato disponibile.

Valori Limite Biologici

Nessun dato disponibile.

8.2 Controllo dell'esposizione ambientale

Controlli tecnici idonei

L'utilizzo di misure tecniche e metodi di lavoro adeguati dovrebbe sempre avere la priorità rispetto ai dispositivi di protezione individuale. Adottare misure di prevenzione ai sensi della buona prassi igienica.

Misure di protezione individuale

Usare solo indumenti di protezione individuale a norma delle disposizioni in vigore.

Protezione respiratoria

Manipolare il prodotto preferibilmente di sotto a una bocchetta di estrazione. Usare filtri antipolvere e respiratori con filtro antipolvere di classe N95 (stati uniti) / del tipo P1 (EN143) per proteggere dalla particelle solide in caso di formazione di polvere. Utilizzare respiratori e componenti testati e approvati dai competenti organismi di normazione, quali il NIOSH (USA) il CEN (UE).

Protezione delle mani/della pelle

Indossare guanti protettivi idonei durante la manipolazione. Prima di usare i guanti, verificare la loro idoneità al lavoro specifico. Usare una tecnica adeguata per la rimozione dei guanti (senza toccare la superficie esterna del guanto) per evitare il contatto della pelle con questo prodotto. Smaltire i guanti contaminati dopo l'uso in accordo con la normativa vigente e le buone pratiche di laboratorio. Lavare e asciugare le mani.

I guanti di protezione selezionati devono essere testate e approvate a norma EN 374.

Sostituire e eliminare subito guanti deteriorati o lesionati.

Protezione per gli occhi/facciale

Utilizzare dispositivi per la protezione degli occhi / facciale testati e approvati secondo i requisiti di adeguate norme tecniche come NIOSH (USA) o EN 166 (UE).

Protezione fisica

Il tipo di attrezzatura di protezione deve essere selezionato in funzione della concentrazione e la quantità di prodotto al posto di lavoro.

Altre misure di protezione

Nessun dato disponibile.

Controllo dell'esposizione ambientale

Bloccare le perdite / impedire la propagazione se è possibile senza pericolo. Non immettere nelle acque reflue. Non disperdere nell'ambiente.

SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Proprietà	COAT	SA	CI	CII	CAL	IC	CD	TMB	SD	WS
Stato fisico	solido	LI	PL	PL	PL	PL	LI	LI	LI	LI
Colore	ND	IN	BG	BG	BG	BG	IN	IN	IN	IN
Odore	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Valore pH	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Punto di ebollizione	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Punto di fusione	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Punto di decomposizione	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Punto di infiammabilità	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Temperatura di autoaccensione	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Proprietà ossidanti	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Proprietà esplosive	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Infiammabilità (solidi, gas)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Limiti inferiore di infiammabilità o di esplosività	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

Proprietà	COAT	SA	CI	CII	CAL	IC	CD	TMB	SD	WS
Limiti superiore di infiammabilità o di esplosività	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Pressione di vapore	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Densità relativa di vapore	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Tasso di evaporazione	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Densità relativa	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Idrosolubilità	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Altre proprietà solubili	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Coeff. di ripartizione n-ottanolo/acqua	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Viscosità	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Altre informazioni	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

ND : Nessun dato disponibile. PL : Polvere Liofilizzata. LI : Liquido. BG : Bianco / Giallo. IN : Incolore

9.2 Altre informazioni

Nessun dato disponibile.

SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ

10.1 Reattività

Nessuna reazione pericolosa se manipolato e immagazzinato secondo le disposizioni.

10.2 Stabilità chimica

Il preparato è stabile se manipolato e stoccato nelle condizioni raccomandate (vedi sez.7).

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Nessuna se usato secondo le norme.

10.4 Condizioni da evitare

Nessuna se usato secondo le norme.

10.5 Materiali incompatibili

Nessun dato disponibile.

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Nessuna se usato secondo le norme.

SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

11.1 INFORMAZIONI sugli effetti tossicologici

Effetti	COAT	SA	CI	CII	CAL	IC	CD	TMB	SD	WS
Tossicità acuta per via orale	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Tossicità acuta per via cutanea	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Tossicità acuta per inalazione	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Corrosione/irritazione della pelle	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Gravi danni oculari/irritazione oculare	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Sensibilizzazione della pelle, delle vie respiratorie	ND	ND	ND	ND	ND	ND	Cat. 1	ND	Cat. 1	Cat. 1
Mutagenicità sulle cellule germinali	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Cancerogenicità	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Tossicità per la riproduzione	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Tossicità specifica per organi bersaglio										
- esposizione singola	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
- esposizione ripetuta	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Pericolo in caso di aspirazione	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

ND : Nessun dato disponibile.

SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE
12.1 Tossicità

Tossicità	COAT	SA	CI	CII	CAL	IC	CD	TMB	SD	WS
Tossicità su pesci										
- Acuta	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
- Cronica										
Tossicità su dafnie										
- Acuta	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
- Cronica										
Tossicità su alghe										
- Acuta	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
- Cronica										
Tossicità sui batteri										
- Acuta	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
- Cronica										

ND : Nessun dato disponibile.

12.2 Persistenza e degradabilità

Nessun dato disponibile.

12.3 Potenziale bioaccumulativo

Nessun dato disponibile.

12.4 Mobilità nel suolo

Nessun dato disponibile.

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

Valutazione	COAT	SA	CI	CII	CAL	IC	CD	TMB	SD	WS
Valutazione PBT	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Valutazione vPvB	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

ND : Nessun dato disponibile.

12.6 Altri effetti avversi

Nessun dato disponibile.

12.7 Altre informazioni

Non far pervenire il prodotto NELL'AMBIENTE in modo incontrollato.

SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO
13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti
Prodotto

Conferire rifiuti (non riciclabili / eccedenze) allo smaltimento conformemente alle specifiche nazionali e dopo consultazione dei servizi per la gestione ambientale. Assegnare il codice di rifiuto appropriato rivolgendosi alle autorità competenti / allo smaltitore regionale.

Imballaggio

Svuotare completamente l'imballo Conferire imballaggi vuoti e imballaggi con residui del contenuto ad un adeguato smaltimento rivolgendosi alle autorità competenti / allo smaltitore regionale.

SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO
14.1 Trasporto ADR/RID/IMDG/IATA

	ADR/RID	IMDG	IATA
Classe	8	8	8
Codiche di classificazione	C1		
Gruppo d'imballaggio	III	III	III
Nr. pericolo	80		
Numero ONU	UN3264	UN3264	UN3264
Denominazione della merce	CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S (Sulfuric Acid Mixture <5%)	CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S (Sulfuric Acid Mixture <5%)	CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S (Sulfuric Acid Mixture <5%)

	ADR/RID	IMDG	IATA
Codice di restrizione in galleria	E		
Contrassegno di pericolo	8	8	8

14.2 Altre informazioni

Nessun dato disponibile.

14.3 Pericoli per l'ambiente

No

14.4 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Nessun dato disponibile.

SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE**15.1 Norme e legislazione relativa alla salute, sicurezza e l'ambiente specifiche per la sostanza o la miscela**

La presente scheda dati di sicurezza soddisfa i requisiti stabiliti nel Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e 1272/2008 (CLP).

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Nessun dato disponibile.

SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI**16.1 Principali riferimenti bibliografici e fonti di dati**

Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH), Regolamento 1272/2008 (CLP) nella rispettiva versione modificata e aggiornata attualmente in vigore.

Norme sul trasporto secondo ADR, RID, IMDG, IATA nella versione rispettiva attualmente in vigore.

Le fonti di dati utilizzate per la determinazione dei dati fisici, tossicologici ed ecotossicologici sono indicate nei capitoli rispettivi.

Le informazioni qui contenute si basano sul livello attuale delle nostre conoscenze ed esperienze. I dati riportati in alto non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto e non costituiscono alcun rapporto giuridico contrattuale.

HYPHEN BioMed e i suoi rappresentanti/distributori o partner OEM declinano ogni responsabilità per qualsiasi danno consecutivo al contatto con un reagente contenuto nel kit.

16.2 Abbreviazioni e acronimi

ADR: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada)

CLP: Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures (Regolamento relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; regolamento (CE) n. 1272/2008)

CMR : cancerogen mutagen reprotoxic (Cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione)

IATA-DGR: International Air Transport Association - Dangerous Goods Regulations (Regolamento sul trasporto di merci pericolose della IATA (Associazione per il trasporto aereo internazionale))

IMDG: International Maritime Dangerous Goods (Code) (Codice marittimo internazionale per le merci pericolose)

NIOSH: Istituto federale statunitense responsabile per la ricerca nel settore degli infortuni e delle malattie nei luoghi di lavoro

PBT: Sostanza persistente (P), bioaccumulabile (B) e tossica (T)

REACH: Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche Regolamento (CE) n. 1907/2006

RID: Regolamenti sul trasporto internazionale di merci pericolose su ferrovia

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative (molto persistente e molto bioaccumulabile)

SICHERHEITSDATENBLATT

DEUTSCH

ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES PRODUKTS UND DES UNTERNEHMENS

1.1 Produktidentifikator:

Artikelbezeichnung	Artikelnummer
ZYMUTEST™ PF4	RK006A

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Nur für in-vitro-Verwendung.

1.3 Einzelheiten zum Hersteller und Lieferant, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller : HYPHEN BioMed
155 rue d'Eragny
95000 Neuville sur Oise (France)
Tel: 33.1.34.40.65.10
Fax: 33.1.34.48.72.36
E-Mail : info@hyphen-biomed.com

1.4 Notrufnummer

Tel: 33.1.34.40.65.10 (Diese Nummer ist nur zu Bürozeiten besetzt)

Frankreich

Tel.: 33.1.45.42.59.59 (Giftinformationszentrale in Frankreich)

Ausland

Sich an die zuständige(n) Behörde(n) wenden

ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN




2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Hinweise zur Einstufung

Reagent	Gefahrenklasse und -kategorie	Gefahrenhinweise
COAT	-	-
SA	-	-
CI	-	-
CII	-	-
CAL	-	-
IC	-	-
CD	Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1	H317
TMB	-	-
SD	Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1	H317
WS	Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1	H317

2.2 Kennzeichnungselemente

Reagent	Gefahrenpiktogramme	Signalwörter	Gefahrenhinweise
COAT	-	-	-
SA	-	-	-
CI	-	-	-
CII	-	-	-
CAL	-	-	-
IC	-	-	-

Reagent	Gefahrenpiktogramme	Signalwörter	Gefahrenhinweise
CD		Achtung	H317 : Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
TMB	-	-	-
SD		Achtung	H317 : Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
WS		Achtung	H317 : Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Reagent	Sicherheitshinweise
COAT	-
SA	-
CI	-
CII	-
CAL	-
IC	-
CD	<p>P261 : Einatmen von Staub/Rauch/Gas/-Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. P272 : Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen. P280 : Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P302 + P352 : BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. P333 + P313 : Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P363 : Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. P501 : Inhalt/Behälter in Absprache mit dem regionalen Entsorger zuführen.</p>
TMB	-
SD	<p>P261 : Einatmen von Staub/Rauch/Gas/-Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. P272 : Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen. P280 : Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P302 + P352 : BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. P333 + P313 : Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P363 : Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. P501 : Inhalt/Behälter in Absprache mit dem regionalen Entsorger zuführen.</p>
WS	<p>P261 : Einatmen von Staub/Rauch/Gas/-Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. P272 : Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen. P280 : Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P302 + P352 : BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. P333 + P313 : Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P363 : Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. P501 : Inhalt/Behälter in Absprache mit dem regionalen Entsorger zuführen.</p>

2.3 Sonstige Gefahren

Keine

ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ZU BESTANDTEILEN
3.1 Stoffe

Nicht zutreffend. Das Produkt ist kein Stoff.

3.2 Gemische
Gefährliche Inhaltsstoffe

Reagent	Bezeichnung der Bestandteile	CAS / EG / REACH	Einstufung des Stoffs gemäß 1272/2008 (CLP)	Konzentration
COAT	-	-	-	-
SA	Sulphuric acid	7664-93-9 /.../ 01-2119458838-20	H314	<5%
CI	-	-	-	-
CII	-	-	-	-
CAL	-	-	-	-
IC	4-Aminobenzoic acid sodium salt	555-06-6	H315, H319, H335	<10%
CD	Mixture of 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-Methyl-2H -isothiazol-3-one (3:1)	55965-84-9	H301, H311, H331, H314, H317, H410	<0,06%
TMB	-	-	-	-
SD	Mixture of 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-Methyl-2H -isothiazol-3-one (3:1)	55965-84-9	H301, H311, H331, H314, H317, H410	<0,06%
WS	Mixture of 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-Methyl-2H -isothiazol-3-one (3:1)	55965-84-9	H301, H311, H331, H314, H317, H410	<0,06%

3.3 Sonstige Angaben

Nicht injizieren oder einnehmen.

ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN
4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
Allgemeine Hinweise:

Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfällen Arzt hinzuziehen (Sicherheitsdatenblatt zeigen). Niemals einer bewusstlosen Person etwas durch den Mund verabreichen. Betroffene Person betreuen bzw. nicht unbeobachtet lassen.

Nach Einatmen

BEI EINTAMEN: Die Person an die frische Luft bringen. Betroffenen in Ruhelage bringen und warm halten. Bei Reizung der Atemwege Arzt hinzuziehen.

Nach Hautkontakt

BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Sofort mit viel Wasser und Seife waschen. Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Vor erneutem Tragen gründlich waschen. Bei Hautreaktionen Arzt hinzuziehen.

Nach Augenkontakt

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Sofort unter fließendem Wasser bei gespreiztem Lid unter Schutz des unverletzten Auges mind. 15 min spülen. Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken

BEI VERSCHLUCKEN, sofort Arzt hinzuziehen. Kein Erbrechen einleiten. Nichts über den Mund verabreichen, wenn die Person bewusstlos ist.

4.2 Wichtige akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine Angaben verfügbar.

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine Angaben verfügbar.

ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG BRAND

5.1 Löschmittel

Geeignete Löschmittel

Das Produkt selbst ist nicht brennbar. Löschmaßnahmen auf Umgebungsbrand abstimmen.

Ungeeignete Löschmittel

Wasservollstrahl.

5.2 Besondere Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Im Brandfall kann freigesetzt werden: Kohlendioxid (CO₂), Kohlenmonoxid (CO)

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

Bei Brand: Umluftunabhängigen Atemschutz und Schutzkleidung tragen.

Löschwasser darf nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen. Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstung und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Vorgehen wie in Abschnitt 7 und 8 beschrieben. Berührung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Staubbildung vermeiden. Dampf/Nebel/Gas nicht einatmen.

6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Verbreitung und Abfließen von freigesetzten Material verhindern, wenn gefahrlos möglich. Nicht ins Abwasser gelangen lassen. Freisetzung in die Umgebung verhindern.

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Verschüttetes Produkt nicht in seinen Originalbehälter zum Zweck einer Wiederverwendung zurück gießen. Verschüttetes Produkt mit saugfähigem Material aufnehmen. Verschmutzte Oberflächen und Gegenstände unter Einhaltung aller Umwelt relevanter Rechtsvorschriften besonders gründlich reinigen. In geeigneten, geschlossenen Behältern aufbewahren und der Entsorgung zuführen.

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zur sicheren Handhabung

Das Risiko beim Umgang mit dem Produkt ist durch Anwendung von Schutz- und Vorbeugungsmaßnahmen auf ein Mindestmaß zu verringern. Arbeitsverfahren, sofern nach dem Stand der Technik möglich, so gestalten, dass gefährliche Stoffe nicht frei werden können bzw. ein Hautkontakt ausgeschlossen werden kann.

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen

Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. Nahrungsmittel, Getränke und Futtermittel fernhalten. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände und Haut waschen. Dämpfe nicht Einatmen. Augen- und Hautkontakt mit Scherben vermeiden. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen

Hinweise zum Brandschutz/Explosionsschutz

Keine besondere Maßnahmen erforderlich.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Technische Maßnahmen und Lagerbedingungen

Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren.

Unverträgliche Materialien

Es sind keine Angaben vorhanden.

Empfohlene Lagertemperatur

Wert : 2 - 8 ° C

Anforderungen an Lagerräume und Behälter

Einmal geöffnete Behälter sind sorgfältig wieder zu verschließen und müssen aufrecht stehen um Leckagen zu vermeiden.

7.3 Spezifische Endanwendungen

Außer den in Abschnitt 1.2 genannten Verwendungen sind keine weiteren spezifischen Verwendungen vorgesehen.

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION / PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN

8.1 Zu überwachende Parameter

Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz

Keine Angaben verfügbar

Biologische Grenzwerte

Keine Angaben verfügbar

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Technische Maßnahmen und die Anwendung geeigneter Arbeitsverfahren haben Vorrang vor dem Einsatz persönlicher Schutzausrüstung. Vorkehrungen im Sinne der guten Industriehygiene Praxis treffen.

Persönliche Schutzausrüstung

Bei der Handhabung der Produkte ausschließlich den geltenden Vorschriften entsprechende Schutzkleidung tragen.

Atemschutz

Vorzugweise Absaugung dort einsetzen, wo das Produkt offen gehandhabt wird. zum Schutz bei Staubbildung, Staubmaske Typ N95 (US) oder eine Atemschutzmaske mit Filtertyp P1(EN 143) verwenden. Verwendete Atemschutzgeräte müssen nach entsprechenden staatlichen Standards wie NIOHS (US) oder CEN (EU) geprüft und zugelassen sein.

Hand-/Hautschutz

Bei der Handhabung Schutzhandschuhe verwenden. Handschuhe vor dem Tragen auf ihre arbeitsplatzspezifische Eignung prüfen. Geeignete Methode zum Ausziehen der Schutzhandschuhe anwenden, um einen Hautkontakt mit dem Produkt zu vermeiden (z.B. Ausziehen, ohne die kontaminierte Außenfläche mit bloßer Hand zu berühren). Kontaminierten Handschuhe sind nachdem Tragen unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen und im Sinne der guten Laborpraxis ordnungsgemäß zu entsorgen. Hände waschen und trocken.

Die einzusetzenden Schutzhandschuhe müssen nach EN 374 geprüft und zugelassen sein.

Schutzhandschuhe müssen bei Beschädigung oder ersten Abnutzungserscheinungen sofort ersetzt werden.

Augen-/Gesichtsschutz

Zum Augenschutz / Gesichtsschutz ausschließlich Ausrüstungen tragen, welche gemäß geltender Normen, wie NIOSH (US) oder EN 166 (EU), geprüft und zugelassen sind.

Körperschutz

Die Art der Schutzausrüstung muss je nach Konzentration und Menge des Produktes am Arbeitsplatz ausgewählt werden.

Sonstige Schutzmaßnahmen

Keine Angaben verfügbar

Begrenzung und Überwachung der Umweltpollution

Verbreitung und Abfließen von freigesetzten Material verhindern, wenn gefahrlos möglich. Nicht ins Abwasser gelangen lassen. Freisetzung in die Umgebung verhindern.

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Eigenschaft	COAT	SA	CI	CII	CAL	IC	CD	TMB	SD	WS
Form	solide	FL	LP	LP	LP	LP	FL	FL	FL	FL
Farbe	ND	FA	WG	WG	WG	WG	FA	FA	FA	FA
Geruch	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
pH-Wert	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Siedepunkt	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Schmelzpunkt	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Zersetzungspunkt	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Flammpunkt	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Selbstentzündungstemperatur	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Oxidierende Eigenschaften	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Explosive Eigenschaften	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Entzündbarkeit (fest, gasförmig)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

Eigenschaft	COAT	SA	CI	CII	CAL	IC	CD	TMB	SD	WS
Untere Entzündbarkeit / Explosionsgrenze	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Obere Entzündbarkeit / Explosionsgrenze	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Dampfdruck	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Relative Dampfdichte	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Verdampfungsgeschwindigkeit	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Relative Dichte	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Wasserlöslichkeit	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Weitere Löslichkeitseigenschaften	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Viskosität	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Sonstige Angaben	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

ND : Keine Angaben verfügbar. LP : Lyophilisiertes Pulver. WG : Weiß / Gelb. FL : Flüssig. FA : Farblos

9.2 Sonstige Angaben

Keine Angaben verfügbar.

ABSCHNITT 10: STABILITÄT /-REAKTIVITÄT

10.1 Reaktivität

Keine gefährlichen Reaktionen, wenn die Vorschriften/Hinweise für den Umgang beachtet werden.

10.2 Chemische Stabilität

Das Präparat ist stabil, wenn es, wie im Abschnitt 7 empfohlen, gehandhabt und gelagert wird.

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Keine bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Keine bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

10.5 Unverträgliche Materialien

Keine Daten verfügbar.

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Keine bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

11.1 ANGABEN zu toxikologischen Wirkungen

Wirkungen	COAT	SA	CI	CII	CAL	IC	CD	TMB	SD	WS
akuter oraler Toxizität	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
akuter dermaler Toxizität	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
akuter inhalativer Toxizität	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Augenschädigung/Augenreizung	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Sensibilisierung der Haut, der Atemwege	ND	ND	ND	ND	ND	ND	Kat. 1	ND	Kat. 1	Kat. 1
Keimzellmutagenität	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Karzinogenität	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Reproduktionstoxizität	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
spezifische Zielorgan-Toxizität : - einmalige Exposition - wiederholte Exposition	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Aspirationsgefahr	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

ND : Keine Angaben verfügbar.

ABSCHNITT 12: UMWELTBEOZUGENE ANGABEN

12.1 Toxizität

Toxizität	COAT	SA	CI	CII	CAL	IC	CD	TMB	SD	WS
Fischtoxizität										
- Akute	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
- Chronische										
Daphnientoxizität										
- Akute	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
- Chronische										
Algtoxizität										
- Akute	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
- Chronische										
Bakterientoxizität										
- Akute	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
- Chronische										

ND : Keine Angaben verfügbar.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Keine Angaben verfügbar.

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Keine Angaben verfügbar.

12.4 Mobilität im Boden

Keine Angaben verfügbar.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Beurteilung	COAT	SA	CI	CII	CAL	IC	CD	TMB	SD	WS
PBT-Beurteilung	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
vPvB-Beurteilung	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

ND : Keine Angaben verfügbar.

12.6 Andere schädliche Wirkungen

Keine Angaben verfügbar.

12.7 Sonstige Angaben

Produkt nicht unkontrolliert in die UMWELT gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt

Abfälle gemäß nationalen Vorschriften und in Absprache mit den Umweltschutzdiensten einer Entsorgung zuführen. Die Zuordnung einer Abfallnummer ist in Absprache mit dem regionalen Entsorger vorzunehmen.

Verpackung

Verpackungen restentleeren. Leere und nicht restentleerte Verpackungen, die noch Produktreste enthalten, sind in Absprache mit dem regionalen Entsorger einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen.

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUR TRANSPORT

14.1 Transport ADR/RID/IMDG/IATA

	ADR/RID	IMDG	IATA
Klasse	8	8	8
Klassifizierungscode	C1		
Verpackungsgruppe	III	III	III
Gefahrennr. (Kemler-Zahl)	80		
UN-Nummer	UN3264	UN3264	UN3264
Bezeichnung des Gutes	CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S (Sulfuric Acid Mixture <5%)	CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S (Sulfuric Acid Mixture <5%)	CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S (Sulfuric Acid Mixture <5%)

	ADR/RID	IMDG	IATA
Tunnelbeschränkungscode	E		
Gefahrzettel	8	8	8

14.2 Sonstige Angaben

Keine Angaben verfügbar.

14.3 Umweltgefahren

Nein.

14.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Keine Angaben verfügbar.

ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz / spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Dieses Sicherheitsdatenblatt entspricht den Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und 1272/2008 (CLP).

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Keine Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN

16.1 Datenquellen, die zur Erstellung des Datenblattes verwendet wurden

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) in der jeweils gültigen Fassung.

Transportvorschriften gemäß ADR, RID, IMDG, IATA in der jeweils gültigen Fassung.

Datenquellen, die zur Ermittlung von physikalischen, toxikologischen und ökotoxikologischen Daten benutzt wurden, sind direkt in den jeweiligen Abschnitten angegeben.

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Die Angaben haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

HYPHEN BioMed, deren Vertreter/Vertriebspartner bzw. OEM-Partner haften nicht für Schäden, die unmittelbar bzw. mittelbar auf den Kontakt mit einer Reagenz aus der Packung/Set zurück zu führen sind.

16.2 Abkürzungen und Akronyme

ADR: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße)

CLP: Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures (EG Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen)

CMR : cancerogen mutagen reprotoxic (krebserregende, erbgutverändernde und fruchtbarkeitsgefährdende Stoffe)

IATA-DGR: = International Air Transport Association - Dangerous Goods Regulations (IATA-Gefahrgutvorschriften im Luftverkehr)

IMDG: International Maritime Dangerous Goods code (Regelung für den Gefahrguttransport in der internationalen Seeschifffahrt)

NIOSH: Nationales Institut für Arbeitssicherheit und Gesundheit (USA)

PBT: persistent (P), bioakkumulierend (B) und toxisch (T)

REACH: EU-Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe

RID: Regelung zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr im Schienenverkehr

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative (sehr persistent und sehr bioakkumulierbar)

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ МАТЕРИАЛА

РУССКИЙ

РАЗДЕЛ 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

1.1 Идентификатор продукта

Название	Номер продукта
ZYMUTEST™ PF4	RK006A

1.2 Соответствующие установленные области применения вещества или смеси и рекомендуемые ограничения

для в пробирке использовать только.

1.3 Подробные сведения об изготовителе и о поставщике паспорта безопасности

HYPHEN BioMed

155 rue d'Eragny
 95000 Neuville sur Oise (Франция)

Тел.: 33.1.34.40.65.10

Факс: 33.1.34.48.72.36

Адрес E-mail: info@hyphen-biomed.com

1.4 Номер телефона экстренной службы

Тел.: 33.1.34.40.65.10 (этот номер отвечает только в рабочее время)

Франция

Тел.: 33.1.45.42.59.59 (информационный центр по ядовитым веществам во Франции)

За рубежом

Обратиться в компетентный(е) орган(ы).

РАЗДЕЛ 2: ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ

2.1 Классификация вещества или смеси

Информация о классификации

агент	Классы/категории опасностей	Краткие характеристики опасности
COAT	-	-
SA	-	-
CI	-	-
CII	-	-
CAL	-	-
IC	-	-
CD	Кожный сенсибилизирующий агент, категория 1	H317
TMB	-	-
SD	Кожный сенсибилизирующий агент, категория 1	H317
WS	Кожный сенсибилизирующий агент, категория 1	H317

2.2 Элементы маркировки

агент	Символ	Сигнальное слово	Краткие характеристики опасности
COAT	-	-	-
SA	-	-	-
CI	-	-	-
CII	-	-	-
CAL	-	-	-
IC	-	-	-

агент	Символ	Сигнальное слово	Краткие характеристики опасности
CD		ВНИМАНИЕ	H317:Может вызывать аллергическую кожную реакцию.
TMB	-	-	-
SD		ВНИМАНИЕ	H317:Может вызывать аллергическую кожную реакцию.
WS		ВНИМАНИЕ	H317:Может вызывать аллергическую кожную реакцию.

агент	Меры предосторожности
COAT	-
SA	-
CI	-
CII	-
CAL	-
IC	-
CD	<p>R261 : Избегать вдыхания пыли/дыма/газа/тумана/паров/вещества в распылённом состоянии. R272: Не выносить загрязнённую одежду с места работы.. R280 : Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица. R302 + R352 : При попадании на кожу: Промыть большим количеством воды. R333 + R313:При раздражении кожи или появлении сыпи: обратиться к врачу. R363: Постирать загрязнённую одежду перед последующим использованием. P501: Удалить содержимое/контейнер как отходы в соответствии с местными / национальными предписаниями</p>
TMB	-
SD	<p>R261 : Избегать вдыхания пыли/дыма/газа/тумана/паров/вещества в распылённом состоянии. R272: Не выносить загрязнённую одежду с места работы.. R280 : Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица. R302 + R352 : При попадании на кожу: Промыть большим количеством воды. R333 + R313:При раздражении кожи или появлении сыпи: обратиться к врачу. R363: Постирать загрязнённую одежду перед последующим использованием. P501: Удалить содержимое/контейнер как отходы в соответствии с местными / национальными предписаниями</p>
WS	<p>R261 : Избегать вдыхания пыли/дыма/газа/тумана/паров/вещества в распылённом состоянии. R272: Не выносить загрязнённую одежду с места работы.. R280 : Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица. R302 + R352 : При попадании на кожу: Промыть большим количеством воды. R333 + R313:При раздражении кожи или появлении сыпи: обратиться к врачу. R363: Постирать загрязнённую одежду перед последующим использованием. P501: Удалить содержимое/контейнер как отходы в соответствии с местными / национальными предписаниями</p>

2.3 Другие опасности

нет

РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ / ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ

3.1 Вещества

Не применимо, так как продукт не является веществом.

3.2 Смеси

Опасные ингредиенты

агент	Обозначение компонентов	CAS / EG / REACH	Классификация вещества согласно 1272/2008 (CLP)	Концентрация
COAT	-	-	-	-
SA	Sulphuric acid	7664-93-9 /.../ 01-2119458838-20	H314	<5%
CI	-	-	-	-
CII	-	-	-	-
CAL	-	-	-	-
IC	4-Aminobenzoic acid sodium salt	555-06-6	H315, H319, H335	<10%
CD	Mixture of 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-Methyl-2H -isothiazol-3-one (3:1)	55965-84-9	H301, H311, H331, H314, H317, H410	<0,06%
TMB	-	-	-	-
SD	Mixture of 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-Methyl-2H -isothiazol-3-one (3:1)	55965-84-9	H301, H311, H331, H314, H317, H410	<0,06%
WS	Mixture of 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-Methyl-2H -isothiazol-3-one (3:1)	55965-84-9	H301, H311, H331, H314, H317, H410	<0,06%

3.3 Дополнительная информация

Не использовать для инъекций или приема внутрь.

РАЗДЕЛ 4: МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

4.1 Описание мер первой помощи

Общая информация

При возникновении симптомов или в случае сомнений обратиться к врачу. Показать паспорт безопасности материала. Строго запрещается вводить что-либо через рот человеку, находящемуся без сознания. Обеспечить уход за пострадавшим человеком или, соотв., не оставлять его без присмотра.

После вдыхания

ПРИ ВДЫХАНИИ: поместить человека на свежий воздух. Привести пострадавшего человека в положение покоя и держать его в тепле. При раздражении дыхательных путей вызвать врача.

После контакта с кожей

ПРИ КОНТАКТЕ С КОЖЕЙ: немедленно смыть обильным количеством воды с мылом. Немедленно снять все загрязненные, пропитанные предметы одежды. Тщательно постирать, прежде чем одевать их опять. При появлении кожных реакций обратиться к врачу.

После контакта с глазами

ПРИ КОНТАКТЕ С ГЛАЗАМИ: немедленно промывать проточной водой в течение как минимум 15 минут, отведя веко и защитив неповрежденный глаз. По возможности удалить возможно имеющиеся контактные линзы. Продолжить промывание. Обратиться к главному врачу.

После проглатывания

ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ, немедленно вызвать врача. Не вызывать рвоту. Строго запрещается вводить что-либо через рот человеку, находящемуся без сознания.

4.2 Наиболее важные симптомы и воздействия, как острые, так и замедленные

Данные отсутствуют.

4.3 Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

Данные отсутствуют.

РАЗДЕЛ 5: МЕРЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ

5.1 Огнетушащие средства

Приемлемые огнетушащие средства

Сам продукт является негорючим; выбирать огнетушащие меры с учетом прилегающей зоны.

Неприемлемые огнетушащие средства

Сплошная водная струя

5.2 Особые факторы риска, источником которых является вещество или смесь

В случае возникновения пожара может иметь место выброс следующих веществ: диоксид углерода (CO₂); монооксид углерода (CO).

5.3 Рекомендации для пожарных

При пожаре: носить изолирующий противогаз / респиратор и защитную одежду.

Не допускать проникновение воды для тушения пожара в канализацию или в водоемы. Не вдыхать газы, образовавшиеся в результате взрыва или пожара.

РАЗДЕЛ 6: МЕРЫ ПРИ САМОПРОИЗВОЛЬНОМ ВЫБРОСЕ

6.1 Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и чрезвычайные меры

Ознакомиться с мерами защиты, перечисленными в разделах 7 и 8. Избегать контакта с кожей, глазами и одеждой. Избегать образование пыли. Не вдыхать пар/туман/газ.

6.2 Меры по обеспечению защиты окружающей среды

Предупреждать распространение и сток вышедшего наружу материала, если это возможно без возникновения опасности. Не допускать попадания в сточные воды. Предупредить выброс в окружающую среду.

6.3 Методы и материалы для локализации и очистки

Не вливать пролитый продукт обратно в его оригинальную тару в целях повторного использования. Подобрать пролитый продукт гигроскопичным материалом. Особенно тщательно очистить загрязненные поверхности и предметы с соблюдением всех правовых предписаний, касающихся защиты окружающей среды. Хранить продукт в подходящих, закрытых емкостях и направлять в них на удаление в качестве отходов.

РАЗДЕЛ 7: МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, ПРИНИМАЕМЫЕ ПРИ ОБРАЩЕНИИ И ХРАНЕНИИ

7.1 Меры предосторожности для обеспечения безопасного обращения

Рекомендации по обеспечению безопасного обращения

Снизить до минимума риск при обращении с продуктом за счет принятия мер по обеспечению защиты и профилактики. Если это допускает уровень техники, спланировать методы работы так, чтобы не могли высвободиться опасные вещества или, соотв., чтобы был исключен контакт с кожей.

Общие меры по обеспечению защиты и гигиены

Во время работы не принимать пищу, не пить и не курить. Держать продукт вдали от продовольствия, напитков и корма для животных. Мыть руки и кожу перед перерывами и после окончания работы. Не вдыхать пары. Избегать контакта с глазами и кожей. Немедленно снимать загрязненную или пропитавшуюся одежду.

Рекомендации по защите от возгорания и взрыва

Специальные меры не требуются.

7.2 Условия для безопасного хранения с учетом любых несовместимостей

Технические меры и условия хранения

Держать емкости плотно закрытыми и хранить их в прохладном, хорошо проветриваемом месте.

Несовместимые материалы

Данные отсутствуют.

Рекомендованная температура хранения

Значение : 2 - 8°C.

Требования в отношении складских помещений и тары

Вскрытые емкости необходимо тщательно закупоривать и хранить в вертикальном виде во избежание утечки.

7.3 Специфические случаи конечного применения

За исключением указанных в пункте 1.2 случаев применения не предусмотрены другие специфические случаи применения.

РАЗДЕЛ 8: СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

8.1 Параметры контроля

Предельные значения для воздействия на рабочем месте

Данные отсутствуют.

Биологические предельные значения

Данные отсутствуют.

8.2 Контроль за воздействием

Надлежащие инженерно-технические средства контроля

Технические меры и применение подходящих методов работы имеют приоритет по отношению к использованию средств индивидуальной защиты. Принять меры в соответствии с передовыми способами обеспечения промышленной гигиены на практике.

Средства индивидуальной защиты

При обращении с продуктами носить исключительно защитную одежду, соответствующую действующим предписаниям.

Защита органов дыхания

Предпочтительным образом применять откачивание там, где с продуктом обращаются в открытом виде. Если это невозможно, применять для защиты от образующейся пыли противопылевой респиратор типа N95 (США) или респиратор с фильтром типа P1 (EN 143). Используемые дыхательные маски должны быть проверены и допущены согласно соответствующим государственным стандартам, например, NIOSH (США) или CEN (ЕС).

Защита рук

В процессе обращения использовать защитные перчатки. Перед тем как носить перчатки, проверить их на их пригодность с учетом специфики рабочего места. Применять подходящий способ для того, чтобы снимать защитные перчатки в целях предупреждения контакта продукта с кожей (напр., снимать без соприкосновения голой руки с загрязненной наружной поверхностью перчаток). После использования надлежащим образом удалять загрязненные перчатки с соблюдением предписаний закона и в соответствии с передовыми методами работы в лабораториях. Помыть и просушить руки.

Используемые защитные перчатки должны быть проверены и допущены согласно стандарту EN374.

При повреждении или появлении первых признаков износа необходимо немедленно заменить защитные перчатки.

Защита глаз / лица

Для защиты глаз/ лица носить исключительно средства, которые проверены и допущены согласно действующим стандартам, напр., NIOSH (США) или EN 166 (ЕС).

Защита тела

Тип защитного снаряжения необходимо подбирать в зависимости от концентрации и объема продукта на рабочем месте.

Дополнительная информация

Данные отсутствуют

Контроль за экологическим воздействием

Предупреждать распространение и сток вышедшего наружу материала, если это возможно без возникновения опасности. Не допускать попадания в сточные воды. Предупредить выброс в окружающую среду.

РАЗДЕЛ 9: ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

9.1 Информация об основных физико-химических свойствах

Свойство	COAT	SA	CI	CII	CAL	IC	CD	TMB	SD	WS
Внешний вид	твердый	ЖИ	ЛП	ЛП	ЛП	ЛП	ЖИ	ЖИ	ЖИ	ЖИ
цвет	ND	БЕ	БЖ	БЖ	БЖ	БЖ	БЕ	БЕ	БЕ	БЕ
Запах	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Значение pH	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Точка кипения	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Точка плавления	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Точка разложения	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Температура вспышки	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Температура самовоспламенения	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Окислительные свойства	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

Свойство	COAT	SA	CI	CII	CAL	IC	CD	TMB	SD	WS
Взрывчатые свойства	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Воспламеняемость	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Нижний предел воспламеняемости или	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Верхний предел воспламеняемости или	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Давление пара	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Плотность пара	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Скорость испарения	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Относительная плотность	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Растворимость в воде	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Растворимость	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Коэффициент распределения: n-	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Вязкость	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Дополнительная информация	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

ND : Данные отсутствуют. ЛП : Лиофилизированный порошок. БЖ : Белый / Желтый. ЖИ : Жидкость. БЕ : Бесцветный

9.2 Прочие сведения

Данные отсутствуют.

РАЗДЕЛ 10: СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

10.1 Реакционная способность

Без опасных реакций, если соблюдаются предписания/указания по обращению.

10.2 Химическая устойчивость

Препарат стабильный, если с ним обращаются и хранят его так, как рекомендовано в разделе 7.

10.3 Возможность опасных реакций

Отсутствует при условии применения в соответствии с назначением.

10.4 Условия, которых следует избегать

Отсутствует при условии применения в соответствии с назначением.

10.5 Несовместимые материалы

Неизвестны.

10.6 Опасные продукты разложения

Отсутствует при условии применения в соответствии с назначением.

РАЗДЕЛ 11: ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

11.1 Информация о токсикологическом воздействии

Воздействие	COAT	SA	CI	CII	CAL	IC	CD	TMB	SD	WS
Острая оральная токсичность	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Острая кожная токсичность	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Острая ингаляционная токсичность	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Разъедание/раздражение кожи	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Серьезное повреждение/раздражение глаз	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Респираторная или кожная сенсibilизация	ND	ND	ND	ND	ND	ND	Кат. 1	ND	Кат. 1	Кат. 1
Мутагенность половых клеток	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Репродуктивная токсичность	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Канцерогенность	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

Воздействие	COAT	SA	CI	CII	CAL	IC	CD	TMB	SD	WS
Специфическая токсичность для отдельного органа мишени при однократном действии	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Специфическая токсичность для отдельного органа мишени при многократном действии	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Опасность развития аспирационных состояний	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

ND : Данные отсутствуют.

РАЗДЕЛ 12: ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

12.1 Токсичность

Токсичность	COAT	SA	CI	CII	CAL	IC	CD	TMB	SD	WS
Токсичность для рыб	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Токсичность для дафний	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Токсичность для водорослей	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Токсичность для бактерий	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

ND : Данные отсутствуют.

12.2 Стойкость и разлагаемость

Данные отсутствуют.

12.3 Потенциал биоаккумуляции

Данные отсутствуют.

12.4 Мобильность в почве

Данные отсутствуют.

12.5 Результаты оценки стойкости, способности к биоаккумуляции и токсичности, а также высокой устойчивости биоаккумулятивного вещества

Оценка	COAT	SA	CI	CII	CAL	IC	CD	TMB	SD	WS
Оценка стойкости, способности к биоаккумуляции и токсичности	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Оценка высокой устойчивости биоаккумулятивного вещества	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

ND : Данные отсутствуют.

12.6 Другие вредные воздействия

Данные отсутствуют.

12.7 Дополнительная информация

Не сбрасывать продукт в окружающую среду неконтролируемым образом.

РАЗДЕЛ 13: УКАЗАНИЯ ПО УДАЛЕНИЮ В КАЧЕСТВЕ ОТХОДОВ

13.1 Методы утилизации отходов

Продукт

Удалять отходы в соответствии с национальными предписаниями и по согласованию с органами защиты окружающей среды. Условный номер отходов присваивается по согласованию с региональным предприятием, осуществляющим удаление отходов.

Упаковка

Полностью опорожнить упаковки без остатка. Обеспечить надлежащее удаление порожних и не полностью опорожненных упаковок, еще содержащих остатки продукта, по согласованию с региональным предприятием, осуществляющим удаление отходов.

РАЗДЕЛ 14: ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ

14.1 Транспорт ADR/RID/IMDG/IATA

	ADR/RID	IMDG	IATA
Класс	8	8	8
Код классификации	C1		
Группа упаковки	III	III	III
Номер вида опасности	80		
Номер UN	UN3264	UN3264	UN3264
Маркировка продукта	CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S (Sulfuric Acid Mixture <5%)	CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S (Sulfuric Acid Mixture <5%)	CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S (Sulfuric Acid Mixture <5%)
Код ограничение проезда через туннели	E		
Этикетка обозначения вида опасности	8	8	8

14.2 Дополнительная информация

Данные отсутствуют.

14.3 Опасно для окружающей среды

Нет

14.4 Особые меры предосторожности для пользователя

Данные отсутствуют.

РАЗДЕЛ 15: ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

15.1 Нормативы по охране и гигиене труда и природоохранительное законодательство/нормативы, характерные для данного вещества или смеси

Регламенты ЕС

Настоящий паспорт безопасности материала отвечает требованиям, описанным в Регламенте (ЕС) № 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP).

15.2 Оценка химической безопасности

Данные отсутствуют.

РАЗДЕЛ 16: ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

16.1 Источники данных, которые использовались для составления технического паспорта

Постановление (ЕС) № 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) в соответствующей действующей редакции. Инструкции по транспортировке согласно ADR, RID, IMDG, IATA в соответствующей действующей редакции. Источники данных, которые использовались для установления физических, токсикологических и экотоксикологических данных, напрямую указаны в соответствующих разделах. Данные опираются на уровень наших знаний и опыта по состоянию на сегодняшний день. Сведения не имеют значения в смысле гарантии свойств и не обосновывают договорные правоотношения.

Компания HYPHEN BioMed и ее уполномоченные торговые агенты/дистрибуторы или подрядчики по производству комплексного оборудования не считаются ответственными за какой-либо ущерб, обусловленный или вызванный контактом с продуктами, включенными в состав комплекта.

16.2 Сокращения и аббревиатуры

ADR: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов)

CLP: Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures (Регламент ЕС по классификации, маркировке и упаковке веществ и смесей)

CMR : cancerogen mutagen reprotoxic (канцерогенные, мутагенные и репротоксичные вещества)

IATA-DGR: = International Air Transport Association - Dangerous Goods Regulations (Правила перевозки опасных грузов Международной ассоциации воздушного транспорта)

IMDG: International Maritime Dangerous Goods code (Международный кодекс морской перевозки опасных грузов)

NIOSH: Национальный институт по охране труда и промышленной гигиене (США)

PBT: стойкий (P), биоаккумулятивный (B) и токсичный (T)

REACH: Регламент ЕС о регистрации, экспертизе, допуске и лицензировании химических веществ

RID: Положение о международной перевозке опасных грузов по железной дороге

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative (очень стойкий и очень биоаккумулятивный)